

# UNIMAT ML - METALLINE [12+]

The **tool** since 1952

Präzision für professionelle  
Anwendungen:  
**1 Set – 6 Funktionen**  
**Precision for Professional  
Applications:**  
**1 Kit – 6 Functions**

Betriebsanleitung  
**Instruction for use**  
**Mode d'emploi**  
**Instrucciones para uso**  
操作说明  
**Руководство**  
**пользователя**



MADE  
IN AUSTRIA



Silver medal  
Inventions Vienna



Médaille d'argent  
Inventions Genève



Silver  
medal  
Nuremberg



Silver  
medal  
Nuremberg

**61**  
IN  
METAL



Handbohrer  
Hand drill  
Perceuse portative  
Esmeriladora manue  
手钻  
Ручная дрель



Handsleifer  
Handheld sanding machine  
Ponceuse portative  
Lijadora manual  
磨床  
Шлифовальный станок



Zentrierbohrmaschine  
Center drilling machine  
Perceuse à centrer  
Taladradora de centrar  
中心钻床  
Центральное  
сверление



Drehbank  
Lathe  
Tour  
Torno de metal  
金属车床  
Токарный станок  
пометаллу



Horizontalfräse  
Horizontal mill  
Fraiseuse horizontale  
Fresadora horizontal  
卧铣床  
Горизонтальный  
фрезерный



Vertikalfräse  
Vertical mill  
Fraiseuse verticale  
Fresadora vertical  
立铣床  
Вертикальный  
фрезерный станок

## WARNING

### WARNUNGEN

Mit Unimat ML können verschiedene Maschinen zusammengestellt werden: Mit jeder dieser Maschinen kann man sich bei unsachgemäßer Handhabung ernsthaft verletzen.

Die Maschinen sind mit scharfem Werkzeug ausgerüstet und können zum Teil schwere Schnittwunden verursachen.

Eingespanntes Werkstück kann beim Arbeiten aus der Maschine fliegen. Immer wieder überprüfen, ob Werkzeug bzw. Werkstück fest eingespannt ist!

Schutzbürste verwenden!

Niemals in rotierendes Werkzeug greifen.

Sollte ein Teil in dieser Packung fehlen oder defekt sein, so fordern Sie es bitte bei untenstehender Adresse kostenlos an. Bitte nicht die Packung einsenden. Nur Absender und Teile-Nr. (siehe Stückliste der Bauanleitung) angeben bzw. das Teil beschreiben oder skizzieren. Bei technischen Teilen, wie beispielsweise Motoren, bitten wir Sie, uns diese zur Reparatur bzw. aus Gründen der Qualitätssicherung einzusenden.

Der Inhalt kann je nach Vertriebsland variieren.

Konformitätserklärung: <http://www.thecooltool.com/rechtliches/>

### AVERTISSEMENTS

Unimat ML permet de réaliser machines différentes: en cas d'utilisation non conforme, chacune de ces machines peut causer de graves blessures.

Les machines sont équipées d'outils tranchants et peuvent dans certains cas provoquer des coupures graves. L'outil en place peut être projeté hors de la machine en cours de travail.

Vérifiez toujours si l'outil et la pièce à usiner sont solidement serrés!

Utilisez les lunettes protectrices!

Ne touchez jamais l'outil en rotation!

Ne touchez jamais une pièce en

S'il manquait une pièce dans cette boîte ou si un accessoire était défectueux, veuillez nous demander son remplacement. Ne retournez pas la boîte, mais indiquez le numéro de la pièce (voir liste des pièces détachées du mode d'emploi) ou décrivez ou dessinez-nous la pièce. En ce qui concerne les pièces techniques, par exemple moteurs, nous vous demandons, pour des raisons de garantie de qualité, de nous les envoyer pour réparation.

Le contenu peut varier en différents pays.

Déclaration de conformité: <http://www.thecooltool.com/en/legal/>

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

优耐美Unimat ML 可组成不同形式的机器，

每一种机器如使用不当或操作失误时，可能引起严重伤害。

锋利的刀具随同各机器供应，小心使用操作，避免受伤。

机器加工时工作件有可能从夹头上脱落，因此务必确定工具及工作件已牢靠地锁紧固定。

操作时应戴安全护目镜！

绝不用身体任何部位碰触旋转中的工作件！

如果盒内零件有损坏或丢失，请发送您的要求到下列地址索取免费备件。不需要寄包装盒，只需要你的名字和地址，以及零件编号（见组装手册中的备用零件表）或画一个零件图。为了维修以及品质保证的原因，请将技术零件，如马达寄给我们。盒内内容物有可能依不同国家有所不同。

EC符合性声明: <http://www.thecooltool.com/en/legal/>

### WARNING

With Unimat ML it is possible to assemble different types of machines. Each machine can cause severe injuries if handled improperly.

The machines are supplied with sharp tools. Handle these with caution to avoid injury.

The workpiece can fly out of the chuck when being machined. Always make sure that the tool and workpiece are each properly secured.

Use protection goggles. Never touch the revolving workpiece with any part of your body. Keep hair and clothing well away

from moving parts. Propulsion is furnished by a 12 V direct-current motor. Children should only use the machines under very strict supervision by responsible adult.

Keep workplace clean and tidy. Make sure the assembly of Unimat machine parts is done correctly (especially the coverage of motor and countershaft) before plugging in the transformer.

### AVISO

Con Unimat ML se pueden construir diferentes máquinas: con cada una de estas máquinas corre peligro herirse al servirse de ellas inadecuadamente.

Las máquinas están provistas de herramienta afilada que pueden a veces causar cortes graves.

La herramienta fija puede desprenderse de la máquina durante el trabajo.

Siempre conviene controlar si la herramienta y el material están fijados adecuadamente!

Utilizar las gafas protectoras!

¡Nunca tocar la herramienta rota-

toria!

¡Nunca tocar el material que está rotando (madera para tornear, ...)!

¡Prestar cuidado a que ropa o indumentaria (mangas, ...) o cabello suelto no se hallen demasiado cerca de la herramienta y del material!

Propulsion mediante un motor 12 V corriente continua!

Propulsion mediante un motor 12 V corriente continua!

¡Niños no deben nunca trabajar con las máquinas sin guardia!

Como todas las máquinas también Unimat debe ser limpia y lubricada regularmente. ¡Primeramente ensamblar la maquina y al final conectar a la corriente!

En caso de faltar alguna pieza o de resultar defectuosa, rogamos efectuar el reclamo correspondiente a la dirección indicada sin costo alguno. Por favor no mande el paquete. Solamente describa o diagrame la parte e indique su dirección y el número de la misma (vease la lista de piezas y las instrucciones de armado). Si fuese necesario efectuar una reparación, y por motivos del control de calidad, sirvade remitir al fabricante las piezas técnicas tales como los motores.

El contenido puede variar dependiendo del país.

Declaración de conformidad CE: <http://www.thecooltool.com/en/legal/>

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Комплект Unimat ML позволяет собрать различные варианты станков. Любой станок может причинить серьезные травмы, если используется ненадлежащим образом.

СТАНКИ снабжены острыми инструментами. Обращайтесь с ними осторожно, чтобы избежать травм.

Во время обработки заготовка может вылететь из станка. Всегда надежно закрепляйте инструмент и заготовку. Используйте защитные очки.

Никогда не касайтесь врашающейся заготовки какой-либо частью тела. Держите волосы и одежду вдалеке

от движущихся частей.

Станки приводятся в движение двигателем постоянного тока 12 В. Дети должны использовать станки только под очень строгим наблюдением ответственного взрослого.

Содержите рабочее место в чистоте и порядке. Перед включением убедитесь, что станок собран правильно (особенно кожух приводного ремня).

Сертификат соответствия EC: <http://www.thecooltool.com/en/legal/>

# ► TECH. SPECS.

## Technische Daten

## Caractéristiques techniques

## 技术参数



### EINZELTEILE

#### Motorvorgelege U2ML

Spindelnase: M12x1  
Bohrung: 8mm  
Zahnkranz: 23 und 60 Zähne  
2 gedichtete u. gefettete Kugellager  
**Querschlitten U3ML**  
Verstellweg: 32mm  
Spindelsteigung: 1 (M6x1)  
**Längsschlitten U9ML**  
Verstellweg: 145mm  
Spindelsteigung 1 (M6x1 links)  
**Motor U4ML**  
12 V Gleichstrom  
Leistungsaufnahme bis 2 A  
Zahnkranz: 12 Zähne  
Leerlaufdrehzahl: 20.000 U/min  
**Reitstock U6ML**  
M 12x1  
Pinolenhub: 30mm

#### Netzteil

prim. 110 - 240 V, 50 - 60 Hz,  
sek. 14,4 V Gleichstrom, 2 A.

### EINZELMASCHINEN

#### Drehbank

Spitzenhöhe 50mm  
Spitzenweite 80mm

#### Horizontalfräse

Arbeitsbereich:  
x=145, y=32, z=32mm

#### Vertikalfräse

Arbeitsbereich:  
x=145, y=32, z=32mm

### INDIVIDUAL PARTS

#### Headstock U2ML

Spindlenose: M12x1  
Hole through spindle: 8mm  
Gear rim: 23 and 60 teeths  
2 ballbearings

#### Cross slide U3ML

Travel: 32mm  
screw pitch: 1 (M6x1)

#### Longitudinal slide U9ML

Travel: 145mm  
screw pitch: 1 (M6x1 left)

#### Motor U4ML

12 V direct current  
Power input up to 2 A  
Gear rim: 12 teeths  
Nom. rpm.: 20.000 rpm

#### Tailstock U6ML

M12x1  
Travel of tailstock sleeve: 30mm

#### Adaptor

prim. 110 - 240 V, 50 - 60 Hz,  
sek. 14.4 V direct current, 2A.

### MACHINES

#### Lathe

Centre height 50mm  
Distance between centres 80mm

#### Horizontal milling machine

work area:  
x=145, y=32, z=32mm

#### Vertical milling machine

work area:  
x=145, y=32, z=32mm

## Technical data

## informaciones técnicas

### PIÈCES INDIVIDUELLES

#### Broche de réduction U2ML

Nez de la broche: M12x1  
Alésage: 8mm  
Roue dentée: 23 et 60 dents  
2 roulements à billets étanches et lubrifiés

#### Transversal U3ML

Course de réglage: 32mm  
filet: 1 (M6x1)

#### Longitudinal U9ML

Course de réglage: 145mm  
filet: 1 (M6x1 left)

#### Moteur U4ML

12 V courant continu  
Puissance absorbée jusqu'à 2 A  
Roue dentée: 12 dents  
Vitesse à vide: 20.000 t/mn

#### Poupée mobile U6ML

M12x1  
Course de fourreau: 30mm

#### Transformateur

prim. 110 - 240 V, 50 - 60 Hz,

sec. 14,4 V, 2A.

### MACHINES INDIVIDUELLES

#### Tour

Hauteur de pointes 50mm  
Entre-pointes 80mm

#### Fraisuse horizontale

de travail:  
x=145, y=32, z=32mm

#### Fraisuse verticale

de travail:  
x=145, y=32, z=32mm

### PIEZAS SUELTAS

#### Cabezal U2ML

Saliente: M12x1  
Paso de la barra: 8 mm  
Engrane: 23 ó bien 60  
dientes, 2 baleros sellados y  
enrasados

#### Carro transversal U3ML

Recorrido de desplazamiento:  
32mm

screw pitch: 1 (M6x1)

#### Carro longitudinal U9ML

Recorrido de desplazamiento:  
145 mm

#### Motor U4ML

12 V Corriente continua  
Energía absorbida hasta 2 A  
Engrane: 12 dientes  
Revoluciones: 20.000 rpm

#### Contrapunta U6ML

M12x1  
Carrera de pinol: 30mm

#### Transformador

prim. 110 - 240 V, 50 - 60 Hz,  
seg. 14,4 V corriente continua,  
2 A.

### MAQUINAS SUELTAS

#### Banco del torno

Altura de puntos 50mm  
Distancia entre puntos 80mm

#### fresadora horizontal

Distancia: x=145, y=32, z=32mm

#### fresadora vertical

Distancia: x=145, y=32, z=32mm



### 个别零件

全金属主轴U2 ML  
主轴螺纹: M12x1  
主轴孔径: 8mm  
齿轮缘23齿及60齿 2个滚珠  
轴承  
全金属小滑块 U3 ML  
行程: 32mm  
螺距: 1 (M6x1)  
全金属长滑块 U9 ML  
行程: 145mm  
螺距: 1 (M6x1 左螺纹)  
马达 U4 ML  
12V直流电  
输入电流最大2A  
齿轮缘: 12齿  
额定转速: 20,000转/分钟  
尾座 U6 ML  
尾座螺纹: M12x1  
尾座行程: 30mm

### 变压器

输入电压110-240V AC, 50-60Hz  
输出电压14,4 V 直流电, 输出电流2A

### 机器

#### 车床:

中心高50mm

中心距80mm

#### 卧式铣床:

工作范围:

x=145, y=32, z=32mm

#### 立式铣床:

工作范围:

x=145, y=32, z=32mm

### ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

#### Шпиндель (передняя бабка) U2ML

Присоединительная резьба: M12x1  
Внутренний диаметр: 8 мм  
Зубчатые шкивы: 23 и 60 зубьев  
2 шарикоподшипника

#### Салазки U3ML (поперечный суппорт)

Перемещение: 32 mm

Винт подачи M6x1

#### Салазки U9ML (продольный суппорт)

Перемещение: 145 mm

Винт подачи M6x1 (левая резьба)

#### Двигатель U4ML

12 В, постоянный ток

Потребляемый ток до 2 A

Ведущая шестерня: 12 зубьев

Скорость вращения: 20 000 об/мин.

#### Задняя бабка U6ML

Присоединительная резьба: M12x1

Перемещение пиноли: 30 mm

#### Трансформатор

Первичное напряжение: 110-240V,  
50-60 Гц. Вторичное напряжение:  
14,4V, постоянный ток 2A.

### СТАНКИ

#### Токарный станок

Высота центров 50 mm

Расстояние между центрами 80 mm

#### Горизонтальный фрезерный станок

Рабочее поле:

x=145, y=32, z=32 mm

#### Вертикальный фрезерный станок

Рабочее поле:


x=145, y=32, z=32 mm

## Технические данные

|       |    | DE                       | EN                          | FR                                | ES                               | 中国 (ZH)         | RU                             |               |
|-------|----|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| U0    | 1  | Riemen-Abdeckung         | Drive belt cover            | Couvré de courroie                | Capa protectora                  | 皮带保护罩           | Кожух приводного ремня         | A1A 000 010   |
| U1ML  | 1  | Maschinenbett, lang      | Machine bed, long           | Banc, grand                       | Bancada grande                   | 长机座             | Станина длинная                | A1A 020 000SW |
| U2ML  | 1  | Motorvorgelege           | Countershaft                | Broche de réduction               | Cabezal                          | 全金属主轴           | Шпиндель                       | A1M 035 000   |
| U3ML  | 2  | Querschlitten            | Cross slide                 | Chariot, petit                    | Carro, pequeño                   | 全金属小滑块          | Салазки поперечные             | A1M 060 000   |
| U4ML  | 1  | Motor                    | Motor                       | Moteur                            | Motor                            | 马达              | Двигатель                      | 162 420MH-S   |
| U6ML  | 1  | Reitstock                | Tailstock                   | Poupée mobile                     | Contrapunta                      | 全金属尾座           | Бабка задняя                   | A1M 040 000   |
| U7ML  | 1  | Maschinenbett, kurz      | Machine bed, short          | Banc, petit                       | Bancada pequeña                  | 全金属短机座          | Станина короткая               | A1A 010 000SW |
| U9ML  | 1  | Längsschlitten           | Longitudinal slide          | Chariot, grand                    | Carro, grande                    | 全金属长滑块          | Салазки продольные             | 164 480 MH    |
| U10ML | 2  | Zwischenstück            | Intermediate piece          | Pièce intermédiaire               | Pieza intermedia                 | 全金属中介块          | Проставка                      | A1M 000 100   |
| U12ML | 1  | 10 Stk Spannzange 1-6 mm | 10 pcs Collet 1 - 6 mm      | 10 pic Pince 1 - 6 mm             | 10 tro Pinza 1 - 6 mm            | 10 片 金属夹头1-6 mm | 10 Пьеса Цанги 1 - 6 mm        | 162 460MH     |
| U13ML | 1  | Dreibackenfutter         | Three-jaw chuck             | Mandrin à trois mors              | Mandril de tres mordazas         | 3爪夹头            | Патрон 3-кулачковый            | A1A 071 000   |
| U15A  | 1  | Schraubendreher #2       | Screwdriver #2              | Tourne-vis #2                     | Destornillador #2                | 螺丝刀#2           | Отвертка Philips № 2           | ZWZ 980 030   |
| U15B  | 1  | Inbusschraubendreher     | Screwdriver allen key 2.5mm | Tourne-vis hexagonale 2,5mm       | Destornillador allen 2,5mm       | 内六角扳手2.5 mm     | Отвертка 6-гранная 2,5 мм      | ZWZ 980 075   |
| U15c  | 1  | Schraubendreher #0       | Screwdriver #0              | Tourne-vis #0                     | Destornillador #0                | 螺丝刀#0           | Отвертка Philips № 0           | ZWZ 980 000   |
| U25ML | 1  | Aufspanscheibe ML        | Clamping plate ML           | Disque de ponçage ML              | Disco para papel abras. ML       | 铝质面板            | Планшайба                      | 162 080 MH    |
| U31   | 12 | Schraube M4x10           | Screw M4x10                 | Vis M4x10                         | Tornillo M4x10                   | 螺钉M4x10         | Винт M4x10                     | ZSR M40 410   |
| U35   | 3  | Schraube M4x25           | Screw M4x25                 | Vis M4x25                         | Tornillo M4x25                   | 螺钉M4x25         | Винт M4x25                     | ZSR M40 425   |
| U36   | 4  | Schraube M4x16           | Screw M4x16                 | Vis M4x16                         | Tornillo M4x16                   | 螺钉M4x16         | Винт M4x16                     | ZSR M40 416   |
| U37   | 8  | Schraube M4x8            | Screw M4x8                  | Vis M4x8                          | Tornillo M4x8                    | 螺钉M4x8          | Винт M4x8                      | ZSR M40 408   |
| U38   | 9  | Schraube M4x6            | Screw M4x6                  | Vis M4x6                          | Tornillo M4x6                    | 螺钉M4x6          | Винт M4x6                      | ZSR M40 406   |
| U40   | 2  | Drehstahlunterl. 0,1 mm  | Small part 0,1 mm           | Plaquette 0,1 mm                  | Plaquita 0,1 mm                  | 压条0.1 mm        | Прокладка 0,1 мм               | A1A 000 170   |
| U41   | 2  | Drehstahlunterl. 0,4 mm  | Small part 0,4 mm           | Plaquette 0,4 mm                  | Plaquita 0,4 mm                  | 压条0.4 mm        | Прокладка 0,4 мм               | A1A 000 190   |
| U42   | 2  | Drehstahlunterl. 1,0 mm  | Small part 1,0 mm           | Plaquette 1,0 mm                  | Plaquita 1,0 mm                  | 压条1.0 mm        | Прокладка 1,0 мм               | A1A 000 180   |
| U43   | 1  | Mutter M4                | Nut M4                      | Ecrou M4                          | Tuerca M4                        | 六角螺母M4          | Гайка M4                       | ZMU 340 400   |
| U43s  | 1  | Sicherungsmutter M4      | Locking nut M4              | Ecrou sécurité M4                 | Tuerca M4 seguridad              | 防松螺母M4          | Гайка M4 самоконтрящаяся       | ZMU 340 120   |
| U46   | 14 | Nutenstein               | Slot nut                    | Boulon en «T»                     | Pernos "T"                       | 单孔螺母            | Гайка пазовая                  | A1A 060 040   |
| U47   | 7  | Klemmplatte              | Camping plate               | Élément en «T»                    | Elemento "T"                     | 双孔螺母            | Гайка пазовая двойная          | A1A 010 020   |
| U48ML | 2  | Spannzangenhalter        | Collet holder               | Porte-pinces                      | Porta-pinza                      | 固定铜帽            | Гайка зажимная для цанг        | A1A 000 073   |
| U49   | 4  | Spannklaue               | Clamping jaw                | Mors de serrage                   | Brida de sujeción                | 夹板              | Прихват Прихват                | A1A 000 090   |
| U49ML | 2  | Spannklaue ML            | Clamping jaw ML             | Mors de serrage ML                | Brida de sujeción ML             | 夹板 ML           | Прихват Прихват ML             | A1Z 490 000   |
| U50   | 2  | Schraube M4x70           | Screw M4x70                 | Vis M4x70                         | Tornillo M4x70                   | 螺钉M4x70         | Винт M4x70                     | ZSR M40 470   |
| U51   | 1  | Inbusschlüssel 2 mm      | Allen key 2 mm              | Clé hexagonale 2 mm               | Llave allen 2 mm                 | 内六角扳手2 mm       | Ключ 6-гранный 2 мм            | ZWZ 110 200   |
| U52   | 2  | Stift                    | Rod                         | Cheville                          | Perno                            | 锁杆              | Вороток                        | ZST 110 345   |
| U53   | 1  | Außendrehstahl           | Tool for outs. turning      | Outil à tourner                   | Herramienta para tor. exter.     | 外车刀             | Резец токарный                 | A1A 000 080   |
| U54   | 1  | Körnerspitze             | Center                      | Pointe                            | Punto                            | 中心锥             | Центр                          | A1A 000 130   |
| U54Ro | 1  | Präzisions Rollkörner    | Precision live center       | Contre-pointe tournante précision | Contra punto giratorio precisión | 精密活顶尖           | Центр вращающийся              | 164 450 MH    |
| U55   | 1  | Bohrer                   | Drill                       | Méche                             | Broca                            | 钻头              | Сверло                         | ZWZ 700 020   |
| U56   | 1  | Fräser                   | Milling head                | Fraise                            | Fresa                            | 铣刀头             | Фреза концевая                 | ZWZ 560 030   |
| U57   | 1  | Antriebsriemen 87        | Drive belt 87               | Courroie 87                       | Correa 87                        | 电机皮带87          | Ремень приводной 87 мм         | ZRM 733 087   |
| U65   | 1  | Inbusschlüssel 2,5 mm    | Allen key 2,5 mm            | Clé hexagonale 2,5 mm             | Llave allen 2,5 mm               | 内六角扳手2.5 mm     | Ключ 6-гранный 2,5 мм          | ZWZ 110 250   |
| U66   | 7  | Verbindungselement       | Connection piece            | Pièce de connexion                | Elemento de conexión             | 连接件             | Сухарь соединительный          | A1A 00 ZINSK  |
| U67   | 2  | Fixierplatte groß        | Stabilizing plates          | Plaques de fixation               | Platos de fijacion               | 固定片             | Пластина стабилизирующая       | A1Z 470 010   |
| U69   | 4  | Schraube M4x12           | Screw M4x12                 | Vis M4x12                         | Tornillo M4x12                   | 螺钉M4x12         | Винт M4x12                     | ZSR M40 412   |
| U70   | 1  | Schraube M4x40           | Screw M4x40                 | Vis M4x40                         | Tornillo M4x40                   | 螺钉M4x40         | Винт M4x40                     | ZSRM440ISKT   |
| U71   | 1  | Gabelschlüssel 7 / 14 mm | Fork wrench 7 / 14 mm       | Clé de fourche 7 / 14 mm          | llave de furka 7 / 14 mm         | 扳手 7 / 14 mm    | Ключ гаечный 7 / 14 мм         | ZWZ 400 700   |
| U74   | 18 | Beilagscheibe            | Plain washer                | Rondelle                          | Arandela                         | 垫片              | Шайба                          | ZSB 250 430   |
| U75   | 1  | Inbusschlüssel 3,0 mm    | Allen key 3,0 mm            | Clé hexagonale 3,0 mm             | Llave allen 3,0 mm               | 内六角扳手3 mm       | Ключ 6-гранный 3,0 мм          | ZWZ 110 300   |
| U79   | 3  | Fixierplatte klein       | Stabilizing plates small    | Plaques de fixation petits        | Platos de fijacion pequeños      | 小固定片            | Пластина стабилизирующая малая | A1Z 470 000   |
| U80   | 2  | Befestigungswinkel       | Stabilizing angle           | Angle de fixation                 | Escuadra de fijacion             | 直角固定座           | Угольник стабилизирующий       | A1Z 480 000   |
| M4    | 1  | Mehrfachstahlhalter      | 2 position tool post        | Porte outil 2 position            | Fijacion para herramienta torno  | 两段刀座            | Резцедержатель двухместный     | A1M 000 091   |







# ► UNIMAT ML - METALLINE [12+]





**Motor-Getriebe • Motor-Gear • Bloc Moteur •  
Motor-Cabezal • 马达齿轮单元 • мотор-редуктор**

<http://www.thecooltool.com/videos/>



**Kreuzschlitten • Cross slide • Chariot, petit •  
Carro, pequeño • 全金属小滑块 • Салазки поперечные**







## Variante • Variant • Variante • Variante • 變種 • вариант

|   |    | DE                 | EN               | FR                  | ES                   | 中国 (ZH) | RU                     |              |
|---|----|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|------------------------|--------------|
| U4MLEDU   | 1  | Antriebseinheit ML | Drive unit ML    | EDU-Moteur          | EDU-Motor            | EDU-马达  | EDU-Двигатель          | 164 420      |
| U4MLEDU ersetzt M1 (folgende Teile sind nicht enthalten) / U4MLEDU replaces M1 (following parts are not included) / U4MLEDU remplace M1 (les pièces suivantes ne sont pas incluses) / U4MLEDU reemplaza M1 (las siguientes partes no están incluidas) / U4MLEDU 取代 M1 (不包括以下部分) / U4MLEDU заменяет M1 (следующие части не включены) |    |                    |                  |                     |                      |         |                        |              |
| U2ML  | -  | Motorvorgelege     | Countershaft     | Broche de réduction | Cabezal              | 全金属主轴   | Шпиндель               | A1M 035 000  |
| U4ML  | -  | Motor              | Motor            | Moteur              | Motor                | 马达      | Двигатель              | 162 420MH-S  |
| U57   | -  | Antriebsriemen 87  | Drive belt 87    | Courroie 87         | Correa 87            | 电机皮带87  | Ремень приводной 87 мм | ZRM 733 087  |
| U66   | -1 | Verbindungselement | Connection piece | Pièce de connexion  | Elemento de conexión | 连接件     | Сухарь соединительный  | A1A 00 ZINSK |




## Montagebeispiel • Assembly example • Exemple de montage • Ejemplo de montaje • 安裝例子 • пример монтажа





## Einstellen der Schlitten • Adjusting the slides • Vérification du jeu • Ajustar los carros • 调整滑块 • Регулировка салазок






1. Mutter (U43) mit U71 öffnen, Spiel mit Wurmschraube M4x12 einstellen (U51) – (U43) wieder festziehen.
2. Die Schlitten regelmäßig warten und reinigen: mit einer kleinen Bürste Späne und anderes entfernen und nachfetten.
1. Ouvrir écrou (U43) avec clé U71. Ajuster le jeu avec vis M4x12 et U51 – fixer U43 après.
2. Nettoyez les chariots périodiquement: avec petit pinceau.
1. 用U71松开螺母（U43），用扳手U51调整螺丝 M4x12，调整完成后，锁紧防松螺母。
2. 保持滑块正常的活动范围：用刷子清洁，在燕尾槽表面加润滑油。
1. Open nut (U43) with U71, adjust play (U51) with screws M4x12 – after adjusting, tighten the locking nuts.
2. Maintain the slides at regular intervals: clean with a brush and lubricate the gliding surface.
1. Abrir tuerca (U43) con U71. Controlar el espacio con tornillos especiales M4x12 y U71 – después fijar U43.
2. Mantener y limpiar periódicamente todos los carros con un cepillo pequeño.
1. Ослабьте гайки U43 ключом U71, отрегулируйте зазор в салазках, вращая винты M4x12 шестигранником U51. После регулировки затяните гайки.
2. Регулярно чистите салазки жесткой кистью и смазывайте трещицей поверхности.


Zubehör – 163 400  
accesorio – 163 400

accessory – 163 400  
配件 – 163 400

accessoire – 163 400  
аксессуары – 163 400




**Drehbank**  
**Lathe**  
**Tour**  
***Torno de metal***  
**车床**  
**Токарный станок**




1


<http://www.thecooltool.com/videos/>






2




3





4




$\varnothing 1,8 - 56 \text{ mm}$







$\varnothing 12 - 65 \text{ mm}$




5




6




# UNIMAT ML - METALLINE [12+]



7




8



9




**Variante • Variant • 变化 • Вариант**



Zentrierbohrmaschine  
*Center drilling machine*  
 Perceuse à centrer  
*Taladradora de centrar*  
 中心钻床  
 Центральное  
 сверление

10




# ► UNIMAT ML METALLINE [12+]




**Vertikal Fräsmaschine**  
**Vertical milling machine**  
**Fraiseuse verticale**  
**Fresadora vertical**  
**立式铣床**  
**Вертикальный фрезерный станок**

► 1



<http://www.thecooltool.com/videos/>




**Variant • Variant • 变化 • Variante**





2




# UNIMAT ML - METALLINE [12+]




5







6







# UNIMAT ML - METALLINE [12+]



7








**Optional – Frässchraubstock aus Stahl**  
**Optional – milling vise (steel)**

**En option – étau métallique**

**Opcional – mordaza metálica**

**选配零件-虎钳（钢制）**

**Опция - стальные тиски**




# ► UNIMAT ML - METALLINE [12+]






**Horizontal Fräsmaschine**  
**Horizontal milling machine**  
**Fraiseuse horizontale**  
**Fresadora horizontal**  
**卧式铣床**  
**Горизонтальный фрезерный станок**


► 1

<http://www.thecooltool.com/videos/>




2







**3**




4



5



# UNIMAT ML - METALLINE [12+]







**Schleifmaschine**  
**Sanding machine**  
**Ponceuse**  
**Máquina esmeriladora**  
**磨床**  
**Шлифовальный станок**




1

<http://www.thecooltool.com/videos/>




# UNIMAT ML - METALLINE [12+]

2




2 A



3

**Optional • Optional • En option • Opcional • 选配零件 • Опция**

Werkzeugschleifeinrichtung • Tool Grinder with Grinding Wheel • Affûteuse d'outils • 工具磨床 • Мясорубки Инструмент - art.no. 162 060  
Stichsägetisch-ML • Jig saw table ML • Table de scie ML • 线锯台面 ML • Столик лобзика - art.no. 164 330



**Optional • Optional • En option • Opcional • 选配零件 • Опция**

**162 130 Holzbearbeitungsset • Woodworking upgrade • Kit pour travailler en bois •**  
**Kit de trabajar con madera • 木车升级包 • Дополнительный комплект для деревообработки**  
 page 26 - 32

|       |   | DE                   | EN                  | FR                     | ES                     | 中国 (ZH)    | RU                   |             |
|-------|---|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------|-------------|
| U16   | 1 | Stichägegehäuse      | Jig saw casing      | Boîte de scie          | Caja de la sierra      | 线锯盒        | Корпус лобзика       | A1A 100 080 |
| U17   | 1 | Stichägetisch        | Jig saw table       | Table de scie          | Mesa de la sierra      | 线锯台面       | Столик лобзика       | A2A 000 101 |
| U22   | 1 | Sägeblatt            | Saw blade           | Lame de scie           | Hoja de la sierra      | 锯条         | Пилка                | ZWZ 500 010 |
| U23   | 1 | Exzenter             | Eccentric           | Excentrique            | Excéntrica             | 偏心轮        | Эксцентрик           | A1Z 121 000 |
| U23b  | 1 | Exzenterdistanzhülse | Distance washer     | Rondelle               | Arandela               | 距离垫圈       | Дистанционная втулка | A1Z 121 010 |
| U25   | 1 | Aufspanscheibe       | Clamping plate      | Disque de ponçage      | Disco para papel abras | 砂轮盘        | Планшайба            | A1Z 100 010 |
| U27ML | 1 | Drechselauflage      | Woodturning support | Support de tournage    | Soporte del trono      | 木车刀刀座      | Подручник            | A1Z 340 200 |
| U28   | 1 | Drechselmesser       | Turning chisel      | Outil de tournage      | Gubia                  | 木车刀        | Резец                | A1Z 100 030 |
| U29   | 1 | Zentrumsfinder       | Center finder       | Calibre de centrage    | Para localizar centro  | 中心定位尺      | Центроискатель       | A1Z 100 040 |
| U30   | 4 | Schraube 2,9x9,5     | Screw 2,9x9,5       | Vis 2,9x9,5            | Tornillo 2,9x9,5       | 螺钉 2.9x9.5 | Винт 2,9x9,5         | ZSR G32 995 |
| U31   | 3 | Schraube M4x10       | Screw M4x10         | Vis M4x10              | Tornillo M4x10         | 螺钉 M4x10   | Винт M4x10           | ZSR M40 410 |
| U32   | 1 | Mitnehmerspitze      | Drive centre        | Entraîneur             | Punta de arrastre      | 中心动轮       | Центр ведущий        | A1A 101 000 |
| U37   | 1 | Schraube M4x8        | Screw M4x8          | Vis M4x8               | Tornillo M4x8          | 螺钉 M4x8    | Винт M4x8            | ZSR M40 408 |
| Ua    | 1 | Klemmbuchse          | Saw blade holder    | Support de lame        | Fijación de hoja       | 锯条固定环      | Держатель пилки      | A0A 000 120 |
| Uc    | 1 | Schraube M3x10       | Screw M3x10         | Vis M3x10              | Tornillo M3x10         | 螺钉 M3x10   | Винт M3x10           | ZSR M30 010 |
| U74   | 1 | Beilagscheibe        | Plain washer        | Rondelle               | Arandela               | 垫片         | Шайба                | ZSB 250 430 |
|       | 1 | Rollkörner           | Live Center         | Contrepoinet tournante | Contra punto giratorio | 活顶尖        | Центр врачающийся    | 162 450     |



**U16**



**U17**



**U28**



**Ua**



**U27ML**



**U32**



**U30**



**U31**



**U37**



**U74**



**162 450**



**Ua**



**U23b**



**U22**


# ►UNIMAT ML - METALLINE [12+]



Drehselbank  
Woodturning machine  
Tour à bois  
Torno de madera  
木车床  
Токарный станок

1

<http://www.thecooltool.com/videos/>



A) Ermitteln des Mittelpunktes runder Werkstücke B) Vorbohren! C) U32 mit einem Hammer in den Holzmittelpunkt schlagen (ca. 5 mm).

A) Centre finder: determining the center of round workpieces B) predrilling!  
C) Drive U32 into the centre of workpiece with a hammer (ca. 5 mm).

A) Calibre de centrage: Détermination du centre de pièces à usiner rondes B) préforage!

C) Par un coup de marteau, frappez U32 dans le centre de la pièce en bois (env. 5 mm).


A) Mecanismo para encontrar el centro: localiza el centro de pieza de trabajos redondas B) taladrado previo! C) Clavar U32 con un martillo en el centro de la madera (a 5 mm).

A ) 中心定位尺: 决定圆形部件的中心 C ) 使用锤子于工作物部件中心点位置将U32敲入 (深度大于5 mm)。


A) Определение центра круглой заготовки B) просверлить!

C) С помощью молотка вбить U32 ( на глубину около 5 мм)



2




3



4



Variante • Variant •  
变化 • Вариант



# UNIMAT ML - METALLINE [12+]

Werkstücke bis ø6 mm mittels Spannzangen fixieren.

*Workpieces with up to ø6 mm should be clucked by means of collets.*

Fixez les pièces jusqu'à ø6 mm au moyen de pinces.

*Fijar con pinzas las piezas de trabajo hasta ø6 mm.*

直径在6 mm以内的工件必须使用内孔夹头固定

Заготовки диаметром до 6 мм можно закреплять с помощью цанг.



**Querholzdrechself:** Holz mit 4 Schrauben U30 auf der Aufspansscheibe U26ML festschrauben. Drechselauflage U27ML entweder auf U1ML, U9ML oder U10ML fixieren.


**Faceplate turning:** Tighten wood to clamping plate U26ML with 4 screws U30. Tighten woodturning support U27ML to U1ML, U9ML or U10ML.

**Tournage de bois tailié contre les fibres:** Fixez le bois au moyen de 4 vis U30 sur le disque U26ML. Fixez le support de tournage U27ML sur U1ML, U9ML ou sur U10ML.

**Tornear traviesas:** Fijar la madera con 4 tornillos U30 en el disco para tender U26ML. Colocar soporte del torno U27ML o en U1ML, U9ML o en U10ML.

**面板加工:** 用4个U30螺丝将木棒固定在面板U26ML上, 将刀架U27ML固定在U1ML、U9ML或者U10ML上进行加工

**Точение на планшайбе:** закрепить заготовку на планшайбе U26ML четырьмя шурупами U30. Установить подручник U27ML на: U1ML, или U9ML\*, или U10ML.



**Zentrierbohren mit dem Reitstock:** Mit dem Handrad von U6ML den Bohrer ins rotierende Werkstück drehen.


**Centre drilling with the tailstock:** Drive drill into rotating workpiece with handwheel of U6ML.

**Forage à centrer:** Au moyen de la poupée mobile: Enfoncez la mèche dans la pièce à usiner tournante au moyen du volant de U6ML.

**Taladrar centrado con la contrapunta:** Tornear el taladro en la pieza de trabajo en rotación con la rueda de mano de U6ML.

**用尾座进行中心孔加工:** 旋转尾座U6ML的摇柄, 使钻头钻入旋转的工件

**Центральное сверление:** Подавать сверло к вращающейся заготовке, поворачивая маховицок задней бабки U6ML.




**Stichsäge**  
**Jig-saw**  
**Scie sauteuse**  
**Sierra de calar**  
 线锯  
 Лобзик



Optional • Optional • En option • Opcional • 选配零件 • Опция

1

<http://www.thecooltool.com/videos/>



1-2x  
U15B


U66



U4ML



M1 (page 6) •  
U4MLEDU (page 7)



U66


U57



U12ML (4 mm)

(page 5)  
[mm]


U23b  
②  
U48ML  
①  
U23



2




3




**Sägeblatt wechseln:** Schraube Uc öffnen, neues Blatt einsetzen, Uc wieder festziehen oder Sägetisch abnehmen, Schraube Uc komplett entfernen, Buchse Ua abnehmen, Sägeblattrest (X) aus dem Stößel (Y) entfernen; Ua wieder aufsetzen, neues Blatt einsetzen und Uc festziehen.

**Change of saw blade:** open screw Uc , change blade, fix Uc again or remove saw table, loosen screw Uc completely, remove Ua, clean tappet (Y) from sawblade fragments (X), put Ua back on; fix new blade with Uc.

**Changement de la lame de scie:** ouvrir vis Uc, remplacer lame, fixer Uc ou enlever la table de scie, retirer complétement la vis Uc, enlever la douille Ua et les restes de la lame de scie (X), remplacer la lame, reserrer Uc.




4




**Cambio de la hoja de sierra:** abra tornillo Uc, reemplazar hoja, fijar Uc o quitar soporte de la sierra, apartar tornillo Uc completamente, quitar Ua, limpiar el botador (Y), eliminar los fragmentos de la hoja (X), montar Ua, reemplazar hoja, fijar Uc.

更换锯条：松开Uc，更换锯条，再锁紧Uc，或者卸下线锯台，完全松开螺钉Uc，拔出Ua，清除挺杆（Y）里的锯条碎片（X），将Ua装回原位；用Uc再锁上新锯条。

**Замена пилки:** ослабить винт Uс, вставить новую пилку, затянуть винт Uс. Или: снять столик лобзика, полностью выкрутить винт Uс, снять держатель Uа, удалить обломок пилки (Х) из толкателя (Y), установить держатель Uа, закрепить новую пилку с помощью винта Uс.



# UNIMAT ML - METALLINE [12+]




**Stichsäge - Werkerziehung & Design**  
**Jig-saw - Design & Technology**  
**Scie sauteuse - Design & Technology**  
**Sierra de calar - Design & Technology**  
**线锯 - Design & Technology**  
**Лобзик - Design & Technology**

**Optional • Optional • En option • Opcional • 选配零件 • Опция**

|        |   | DE                   | EN                   | FR                           | ES                            | 中国 (ZH)       | RU                 |                |
|--------|---|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| U16ML  | 1 | Stichsägegehäuse ML  | Jig saw casing ML    | Boite de scie ML             | Caja de la sierra ML          | 线锯盒 ML        | Корпус лобзика ML  | MTG 1M0 800 00 |
| U17ML  | 1 | Stichsägetisch ML    | Jig saw table ML     | Table de scie ML             | Mesa de la sierra ML          | 线锯台面 ML       | Столик лобзика ML  | ZWZ 500 010    |
| U22    | 1 | Sägeblatt            | Saw blade            | Lame de scie                 | Hoja de la sierra             | 锯条            | Пилка              | ZWZ 500 040    |
| U22EDU | 1 | Sägeblatt EDU medium | Saw blade EDU medium | Lame de scie EDU medium      | Hoja de la sierra EDU medium  | 锯条 EDU medium | Пилка EDU medium   | ZWZ 500 040    |
| U23ML  | 1 | Exzenter ML 5 mm     | Eccentric ML 5 mm    | Excentrique ML 5 mm          | Excéntrica ML 5 mm            | 偏心轮 ML 5 mm   | Эксцентрик ML 5 mm | MTG 1M0 800 62 |
| U38    | 2 | Schraube M4x6        | Screw M4x6           | Vis M4x6                     | Tornillo M4x6                 | 螺钉 M4x6       | Винт M4x6          | ZSR M40 406    |
| U77    | 2 | Zahnscheiben M4/4,3  | Star washer M4/4,3   | Rondelle à engrenages M4/4,3 | Arandela de engranajes M4/4,3 | 垫片 M4/4,3     | Шайба M4/4,3       | 706 206        |
|        | 3 | Schraube M3x6        | Screw M3x6           | Vis M3x6                     | Tornillo M3x6                 | 螺钉 M3x6       | Винт M3x6          | ZSR 306 ISK    |
|        | 1 | Klemmstück klein     | Saw clamp small      | Fixation de lame petit       | Fixacion de hoja pequeno      | 锯条固定环 1       | Держатель пилки 1  | A1M 080 022    |
|        | 1 | Klemmstück medium    | Saw clamp medium     | Fixation de lame moyen       | Fixacion de hoja medio        | 锯条固定环 2       | Держатель пилки 2  | A1M 080 023    |



**U17ML**




**U16ML**



**A1M 080 022**



**A1M 080 023**



**U22EDU**



**U23ML**



**ZSR 306 ISK**





**U77**




**U38**

1


<http://www.thecooltool.com/videos/>




2




3




4



5



6



 **Tipps für Einsteiger / Tips for beginners / Pour Débutants /  
Indicaciones / 适用于初学者的提示 / Советы для начинающих**

Wenn Sie mit Modellbau beginnen oder das erste Mal mit einer Werkzeugmaschine zu tun haben, sollten Sie folgende Grundregeln beachten:

- Mit einfachem, leicht zu bearbeitendem Material beginnen, also zuerst Holz, dann erst Metall verwenden!
- Die Bearbeitungsgrenzen von Unimat akzeptieren
- Nur mit scharfem und gutem Werkzeug arbeiten, also entweder regelmäßig nachschleifen (Zubehör 162 060) oder wechseln (Sägeblätter).
- Wie jede Maschine muß Unimat regelmäßig gereinigt und gewartet werden, defekte Teile sofort austauschen!

*If you are a beginner in the area of model construction or if you have never worked with a machine, you should mind the following principles:*

- Begin with materials easy to handle such as wood and plastic. Only then use metal.*
- Understand the limits of capacity of Unimat*
- Only work with sharp and high quality tools, so either sharpen them (item#162060), or exchange them (saw blades).*
- Like every other machine Unimat, must be cleaned, maintained and replaced at regular intervals!*

Si vous êtes un novice dans le modèle réduit ou que c'est la première fois que vous avez affaire à une machine-outil comme Unimat, respectez les règles suivantes :

- Commencez par des matériaux faciles à usiner: travaillez le bois avant d'utiliser du métal!
- Respectez les limites de capacité d'Unimat
- Travaillez avec des outils tranchants: affûter (art.# 162060) ou changer régulièrement (les lames de scie).
- Comme toute machine, Unimat nécessite un nettoyage et un entretien régulier; remplacez toutes pièces défectueuses.

*En caso que usted comienza con la construcción de modelos o si utiliza por primera vez una máquina-herramienta como Unimat, usted debe primero prestar atención a las siguientes reglas básicas:*

- Al comenzar utilizar material simple que es fácil de trabajar, empezar primero con madera, luego metal.*
- Aceptar los límites de Unimat*
- No ahorre usted al comprar la herramienta, herramienta de buena calidad es cara, pero dura años.*
- Solo conviene trabajar con herramienta bien afilada. Es recomendable, afilarla (art# 162 060) o cambiarla (hojas de sierra).*
- Como todas las máquinas también Unimat debe ser limpiada y lubricada regularmente. ¡Substituir las piezas defectuosas inmediatamente!*

如果你在模型建造领域是一名初学者，或从未使用过像 Unimat 这样一台的模型建造机器，请留意以下事项：


- 开始之初使用简单材料制作，先使用木质材料，再使用塑胶材料，以后使用金属材料。
- 注意Unimat 使用能力极限
- 操作时要用锋利刀具，所以使用前必须将刀具磨利 (#162060)，不然就换新的。
- Unimat如同其它机组，必须定期清理及保养

Если вы новичок в области моделирования или, если вы никогда не работали на станках, подобных Unimat, мы рекомендуем придерживаться следующих принципов:

- Начните работу с легкообрабатываемых материалов типадревесины или пласти массы, а металл используйте позже.
- Соблюдайте предельные возможности Unimat
- Работайте только острыми и высококачественными инструментами. Поэтому, или затачивайте их (точило 162060), или заменяйте (пилки).
- Подобно любому другому станку, Unimat нужно регулярно чистить, смазывать и регулировать!

## Drechseln / Wood turning / Tourner du bois/

### Tornear madera / 木材车削 / Точение



- Drechselauflage U27ML so nah wie möglich am Werkstück fixieren
- Drechselmesser mit der Kerbe nach oben auf U27ML legen (über dem Drehdurchmesser)
- Messer leicht gedreht und schräg halten – regelmäßig nachschleifen


- Fixez le support de tournage U27ML le plus près possible de la pièce de bois.
- La pointe de la gouge doit être sous l'axe de rotation du bois.
- Bougez la gouge de droite à gauche et inclinez la légèrement vers le haut.
- Affûtez la gouge régulièrement.
- Travaillez du plus grand diamètre vers le plus petit (de l'extérieur vers l'intérieur).

- 把木车刀刀架U27ML固定在尽量靠近工作物件的地方
- 木车刀的开槽口必须向上，而且要架在旋转木料的轴线之上。
- 木车刀与加工物件左右成斜角进刀，轻轻地左右移动。定期研磨车刀

- place woodturning support U27ML as close to workpiece as possible
- the groove of the gouge must face upward and above the rotating axis of the wood
- move the chisel left and right slightly and hold diagonally-regrinding at regular intervals

- fijar el soporte del torno (U27ML) lo más junto posible a la pieza de trabajo
- girar la gubia ligeramente inclinada y tornear derecho y izquierda
- la punta de la gubia debe estar por encima del eje de rotación de la pieza

- располагайте подручник U27ML как можно ближе к заготовке
- вершина резца должна быть немного выше оси вращения заготовки
- держите резец под углом и перемещайте его вправо и влево
- регулярно затачивайте резец



- von außen nach innen arbeiten (von großem zu kleinem Durchmesser)


- travaillez du plus grand diamètre vers le plus petit (l'extérieur vers l'intérieur)

- 从外至内车削 (木件直径由大变小)



- work from the outside to the inside (from big to small turning diameter)

- se trabaja del diámetro mayor hacia el diámetro inferior de la pieza – afilar la gubia regularmente


- Перемещайте резец от внешней стороны внутрь (от большего диаметра к меньшему)try (от большого диаметра к меньшему)



**U28  
U27**



## Sägen / Sawing / Scier/ Serrar / 裁锯 / Выпиливание



Sägeholz / *Plywood* / Contre-plaqué /  
*Contrachapada* / 夹板 / Фанера

- für Sägearbeiten empfehlen wir Pappelsperrholz in 4mm Stärke (Art.nr. 163 300)
- Material (Sperrholz) mit beiden Händen von vorne an das Sägeblatt führen und auf den Sägetisch drücken
- Beim Schneiden von Kurven das Material entsprechend führen (drehen) und nicht seitlich gegen das Sägeblatt drücken
- Säge immer wieder von Sägespänen reinigen und Exzenter fetten – Sägeblätter rechtzeitig wechseln

- for sawing we recommend poplar plywood 4mm (art# 163 300).
- guide the material (plywood) with both hands from the front side to the saw blade and press onto the saw table
- when creating curves, guide the material accordingly and don't press sideward's against the saw blade (the saw blade has only one cutting edge)
- Clean the saw from chips and dust regularly - grease eccentric piece – change saw blades regularly




- pour scier nous recommandons du contre-plaqué en peuplier 4 mm (art# 163 300)
- Maintenez le contre-plaqué avec deux mains devant la scie et appuyez sur la table en poussant légèrement.
- Pour réaliser des courbes, déplacer doucement le contre-plaqué dans la direction choisie (sans arrêter la machine).
- Nettoyez la scie - graissez l'excentrique (U23) – changez la lame de scie régulièrement.

- para serrar recomendamos el contrachapada 4 mm (art# 163 300)
- fijar el material (contrachapada) con dos manos desde la parte frontal de la sierra y presione hacia abajo sobre la mesa
- para cortar las curvas conducir el material y no presionar contra la hoja lateralmente (sólo una punta de cortar)
- limpiar la sierra - engrasar la excéntrica (U23) – cambiar la hoja regularmente

- 建议使用4mm夹板做裁切材料（材料编号163300）
- 用双手把材料（夹板）固定在工作台上，向锯条的前方推进
- 锯曲线时，顺着材料图案走，勿从锯条侧边用力（锯条只有一面有锯齿）
- 锯床定期清理木屑和灰尘 — 偏心轮加润滑油 — 定期更换锯条

- для выпиливания мы рекомендуем фанеру из тополя толщиной 4 мм (арт. 163 300)
- держа материал обеими руками и, прижимая его к столику лобзика, подавайте материал по направлению к пилке
- при выполнении распилов по кривой линии подавайте материал вдоль линии, поворачивая его вокруг пилки, и не смешайте материал в сторону от пилки (пилка имеет только одну режущую кромку)
- регулярно очищайте станок от опилок и пыли
- регулярно смазывайте трущиеся детали станка

**Drehen, Fräsen, Bohren / Turning, Milling, Drilling / Tourner, Fraiser, Percer /  
Tornear, Fresar, Taladrar / 车 铣 钻 / Точение, Фрезерование, Сверление**



A) Gleichmäßig schnell drehen, mit den Fingern das Handrad selbst (und nicht den Kurbelzapfen) drehen, beide Hände verwenden und umgreifen, nie stocken (Kreuzgriff). Bei größerem Widerstand das Handrad nicht über diesen weiter drehen!

B) Drehstahl kurz einspannen.

C) Mit dem Schlitten nicht in das Futter fahren  
- Pinole kurz spannen

*A) Turn at constant speed! You should turn the handwheel itself (not the pin) with your fingers. Use both your hands alternately, never stop. Don't turn the hand wheel too strong against resistance.*

*B) Clamp turning tool shortly*

*C) Don't crash the slide into the chuck*

*- Fix pinole shortly*

A) Tournez le volant à vitesse constante, en posant les doigts sur le volant même (non pas sur le bouton du volant), utilisez les deux mains sans les croiser (évitez absolument les arrêts brusques). Ne pas tourner le volant trop fort contre la résistance.

B) Montez brièvement l'outil à tourner

C) Ne pas mouvoir le chariot entre le mandrin  
- Adjuster la poupée mobile

*A) Girar con una velocidad constante, utilizar los dedos para girar la rueda y no la manivela servirse de ambas manos, non pararse. Girar la manivela con sensibilidad.*

*B) Apretar la herramienta corto*

*C) No mueva el carro en la mordeza*

*- Adjustar el contrapunta*

A ) 定速旋转！用你的手指头旋转整个轮子（不是旋转摇柄），用双手同步互换操作，不要停止。遇到摩擦别把手动调整轮顶得太紧了。

B ) 刀具固定突出短一点

C ) 加工移动滑块时注意别碰到三爪夹头了。  
- 尾座的顶尖突出尽量短

A) Вращайте плавно и равномерно. Держите пальцами сам маховик (не рукоятку). Используйте обе руки, не допуская остановок вращения маховика. Не прилагайте больших усилий.

B) Вылет резца должен быть как можно короче.

C) Не допускайте соприкосновения салазок и патрона.  
- Вылет пиноли должен быть как можно короче

## Fräsen u. Bohren / milling and drilling / Tourner du bois/

Tornear madera / 车 铣 钻 / Фрезерование и сверление

- Achtung: bei den Fräsmaschinen kann man sich - im Gegensatz zu den anderen Unimat Maschinen - ernsthaft verletzen, deshalb: **NICHT FÜR KINDER GEIGNET!** Das gleiche gilt für Planfräsen und Zahnradfräsen, siehe Zubehör.
- Nicht in den Bohrtisch bohren
- Gegenlaufräsen! - ①


- Attention: À l'encontre des autres Unimat machines, la fraiseuse peut causer de graves blessures, donc: La fraiseuse n'est pas un JOUET D'ENFANTS ! ceci étant valable également pour la tête d'alexage et pour les machines à fraiser les engrenages, cf. accessoires.
- Ne pas faire de trous dans la table de perçage
- Fraisez en sens contraire! - ①

- 不像优耐美的其它机器一样，铣床是不安全的。因此铣床不适合儿童使用！同样的平铣机和铣齿机，参看配件，也不适合儿童使用。
- 别钻到钻台面了
- 逆铣加工（铣刀旋转方向与工件方向相背才是正确的）

- Mind: Unlike all other Unimat devices the milling machine can cause injuries . For this reason it is NOT SUITABLE FOR CHILDREN! The same applies to plain milling and gear milling, see accessories.
- Don't drill into the drilling table
- up-cut (opposed) milling! - ①

- Atención: contrariamente a las otras máquinas de Unimat pueden producirse heridas graves al trabajar con las fresadoras y por esto: ¡no es apto para niños! Lo mismo vale para las fresas para planear y las fresas de engranajes, véase accesorios.
- No hacer agujeros en la mesa del taladro
- Fresar en contra corriente! - ①

- Важно: в отличие от других устройств Unimat, фрезерный станок небезопасен. По этой причине он НЕ ПРЕДНАЗАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ! То же относится к работе с торцевой фрезой и зуборезной головкой.
- Не допускайте проникновения сверла в сверлильный стол
- Используйте встречное фрезерование! - ①



## Allgemein / General / Général / General / 般注意事项 / Общее

- Riemenspannung kontrollieren (Seite 6)
- Schlittenspiel überprüfen - (Seite 8)
- Schlitten regelmäßig von Schmutz und Spänen reinigen anschließend nachfetten - (Seite 8)

- Contrôler la courroie (page 6)
- Vérification du jeu des charriots - (page 8)
- Nettoyer et lubrifier les charriots régulièrement - (page 8)
  
- 检查皮带松紧度 (第6页)
- 滑块调整 - (第8页)
- 定期清洁润滑滑块 - (第8页)

- Check belt-tension (page 6)
- Slide adjustement - (page 8)
- Clean and grease slide regularly - (page 8)

- Controlar la correa (página 6)
- Ajustar los carros - (página 8)
- Lavar y lubricar los carros regularmente - (página 8)

- Следите за натяжением ремня (стр. 6)
- Регулируйте салазки - (стр. 8)
- Регулярно очищайте и смазывайте салазки - (стр. 8)

### Rattern / Vibrieren / Unsaubere Materialoberfläche - überprüfen von:

- Aufbau: Verbindungselemente, Schlittenspiel, Montage auf Grundplatte (Seite 7)
- Werkzeug: Schneide, Winkel, Höhe (bei Drehbank) Nur scharfe Werkzeuge verwenden!
- Werkzeugfixierung: Ø Spannzangen, Überwurfmutter, Spannklaufen, etc.
- Werkstückfixierung: Dreibackenfutter, Schraubstock, Spannzangen, Spannklaufen, etc.
- Zustellung: max. 0,5- 1mm, zu schneller Vorschub

### "Rattling" / vibrations / bad surface – check the following:

- Assembly: connection piece, slide adjustment, mounting plate (page 7)
- Tools: cutting edge, angle, tool height adjustement (lathe), use only sharp tools!
- Tool fixation: Ø collets, collet holder, clamping jaw, etc.
- Fixation of work piece: 3-jaw-chuck, vice, collets, clamping jaws, etc.
- Travel: max. 0.5 – 1mm, feed rate too high

### "Bruit" / vibration / surface imparfaite – vérifier de:

- Assemblage: pièce de connexion, vérifier le jeu des charriots, plaque de montage (page 7)
- Outils: affûter les outils, contrôler l'angle et l'hauteur (tour), travaillez avec des outils tranchants!
- Fixation des outils: Ø pinces, porte-pinces, mors de serrage, etc.
- Fixation du matériau: mandrin à 3 mors, étau, pinces, mors de serrage, etc.
- Profondeur de coupe: max 0,5 -1mm, travaillez trop vite

### "La máquina hace ruido / Vibración / Superficie de la pieza no quedo limpia – control de los:

- Montaje: elemento de conexión, ajustar los carros, plancha basico (página 7)
- Herramientas:el corte, controlar el ángulo y la altura (torno), trabajar con herramientas bien afilada!
- Fijación des herramientas: Ø pinzas, porta-pinza, brida de sujeción, etc.
- Fijación del material: mandril de 3 mordazes, mordaza, pinzas, brida de sujeción, etc.
- Acercamiento: max 0,5 – 1mm, trabajar mas rápida

### 杂声、震动、表面粗— 检查以下事项:

- 组装: 连接件、滑块调整, 固定底板 (第7页)
- 刀具: 切割边缘、角度、刀具高度调整 (车床)  
一定要用锋利的刀具 !
- 刀具固定: 夹头直径、夹头螺帽、夹板等等
- 工作件固定: 3爪夹头、虎钳、夹头、夹板等等
- 行程: 最大范围在0.5~1mm, 进刀速度太高

### Дребезжание / вибрация / неровная поверхность материала - проверьте следующее:

- Сборка: соединительные сухари, регулировка салазок, монтажная пластина (стр. 7)
- Инструменты: режущая кромка, угол заточки, высота резца (для токарного станка), используйте только острые инструменты!
- Крепление инструментов: диаметр цанг, цанговая гайка, прихваты и т.д.
- Крепление заготовки: 3-кулачковый патрон, тиски, цанги, прихваты и т. д.
- Подача: макс. 0,5-1 мм, слишком высокая скорость подачи

# Erweiterungen / Upgrades

The cool tool<sup>®</sup>  
est. 1982

1 UNIMAT PL - POWER LINE



2 UNIMAT ML - METALLINE



3 UNIMAT CNC



Produktkatalog online verfügbar / Product catalogue available online

The cool tool<sup>®</sup>  
est. 1982  
[www.thecooltool.com](http://www.thecooltool.com)

Fabriksgasse 15 | 2340 Mödling  
Phone +43 2236 892 666 | AUSTRIA  
contact us at [info@thecooltool.com](mailto:info@thecooltool.com)