


PLAYMAT
4in1 WORKSHOP

The cool tool®
www.thecooltool.com


pages 1-16: Estonian, Latvian, Lithuanian
pages 17-32: Finnish, Russian, English



fun and easy to use




1 (Välja)saagimine
Zāgēšana
Pjaustymas



2 Puurimine
Urbšana
Grēzimas



3 Lihvimine
Slīpēšana
Slīfavimas



4 Treipingil töötlemine
Virpošana
Medžio tekinimas



4 TÖÖPINKI ÜHES KOMPLEKTIS, KIIRE VAHETUS MÖNE SEKUNDI JOOKSUL
4 INSTRUMENTI VIENĀ KOMPLEKTĀ, PĀRVEIDOJAMI NO VIENA UZ OTRU DAŽĀS SEKUNDĒS
4 MAŠINOS VIENAME RINKINYJE, SUKONSTRUOJAMOS PER KELIAS SEKUNDES

Ettevaatust! Ei soovitata alla 8 aastaste lastele. Komplekti kuuluvad detailid milledel on teravad otsad ja tööpinnad. Töötamisel on vaja olla ettevaatlik. Lastel soovitatakse töötada täiskasvanute järelvalve all. Töötamisel kasutada kaitseprille (ei kuulu komplekti).

Uzmanību! Nav ieteicams bērniem, jaunākiem par 8 gadiem. Komplekts satur detaljas ar asiem galiem un malām. Darbojoties nepieciešama piešķirbiba. Vēlama vecāku uzraudzība. Lietojiet drošības brilles (komplektā nav iekļautas).

Dēmesio! Nerekomenduojama jaunesniems nei 8 metū vaikams. Rinkinyje yra detali su funkcionalai aštriais taškais bei aštriomis briaunomis. Naudoti atsargai. Vaikams rekomenduojama dirbtī tēvams prižūrint. Dirbant naudoti apsauginus akinius (i rinkinj nelejina).

TÄHTIS: OHUTUSTEHNIKA!

- Töötamisel Playmat-iga soovitatakse kanda pidevalt kaitseprille. Kaitseprillid peavad vastama ANSI Z87.1 standardile.
- Käesolev toode kujutab endast töelist elektriinstrumenti. Töötamisel elektriseadeldistega peab olema eriti ettevaatlik ja tähelepanelik.
- Enne kui alustada tööd Playmat-iga, tuleb tähelepanelikult lugeda läbi kogu instruktsioon ja tutvuda hästi komplekti kuuluvate detailidega. Vajalik on täita kõiki juhiseid ja hoiatusi, mis on ära toodud instruktsioonis.
- Üleminekul ühelt seadmelt teisele tuleb ALATI lülitada adapter elektrivõrgust välja.
- Keelatud on sundida Playmat tööpinki tegema liiga rasket tööd või kasutada teda tööde jaoks mida pole kirjeldatud käesolevas juhendis.
- Keelatud on kasutada Playmat-i teisi materiale peale puu.
- Playmat-i tööpink peab alati olema heas töökorras. Selleks soovitatakse aegajalt tolmuimejaga körvaldada tööpingilt puupuru ja -laastud.

HOIATUS! KUIGI KOMPLEKT PLAYMAT ON TEHTUD SELLISELT, ET VÄLTI DA NAHA JA PEHMETE KOHTADE VIGASTUSI, OMAVAD TEATUD TEMA KOMPLEKTI DETAILID TERAVAIID OTSI JA TÖÖPINDASID. SEEPÄRAST TULEB TÖÖTAMISEL OLLA PIDEVALT ETTEVAATLIK.

ENNEM, KUI ALUSTADA PROJEKTI VALMISTAMIST, ON VAJA ESIALGU TREENIDA MITTEVAJALIKU PUUTÜKIGA. SEE AITAB KOHANEDA TÖÖTAMISEL PUUGA, TUNNETADA PUUTÖÖ ISÉÄRASUSI NING SAAVUTADA PAREMAID TULEMUSI OMA PLAANIDE REALISEERIMISEL.

SVARĪGI: DROŠĪBAS TEHNika!

- Darbojoties ar „Playmat“ darbnīcu tiek ieteikts valkāt drošības brilles. Tām jaabilst ANSI Z87.1 standartam.
- Izstrādājums ir īsts elektriskais instruments. Darbā ar to jābūt īpaši piesardzīgiem un uzmanīgiem.
- Pirms uzsākt darbu ar „Playmat“ darbnīcu, izlasiet visu lietošanas pamācību un iepazīstieties ar visu ierīces sastāvdajām. Nepieciešams rūpīgi ievērot visus norādījumus un būdinājumus, kas norādīti instrukcijā.
- Pārveidojot no viena instrumenta par otru, VIENMĒR jāatvieno kontaktakša no rozetes.
- „Playmat“ darbnīcu nedrīkst lietot pārāk sarežģītiem darbiem vai lietot to darbiem, kas nav aprakstīti šajā instrukcijā.
- „Playmat“ darbnīcu drīkst lietot tikai koka apstrādei.
- „Playmat“ darbnīcai visu laiku jābūt labā stāvoklī, tādēļ nepieciešams to regulāri iztīrt ar putekļusūcēju.

UZMANĪBU! KAUT ARĪ „PLAYMAT“ KOMPLEKTS IR VEIDOTS, LAI NOVĒRSTU ĀDAS UN CITU MĪKSTU VIRSMU BOJĀJUMUS, TOMĒR DAŽAS NO TĀ DETALĀM IR ASAS VAI AR ASĀM MALĀM. TĀDĒĻ, STRĀDĀJOT AR ŠO INSTRUMENTU, NEPIECEŠAMS IEVĒROT PASTĀVĪGU PIE-SARDŽĪBU.

PIRMS UZSĀKT DARBU, IETEICAMS PATRENĒTIES AR NEVAJADZĪGIEM KOKA GABA-LIEM. TAS PALĪDZĒS PIERAST PIE DARBA AR KOKU, SAJUST ŠĪ DARBA RAKSTURU, UN GŪT LABĀKUS REZULTĀTUS.

DĒMESIO: BŪKITE ATSARGŪS!

- Visada dirbant su „Playmat“ rekomenduojame užsidēti apsauginius akinius. Apsauginiai akiniai turi atitiktī ANSi Z87.1 standartą.
- Šiam gaminui reikalinga elektros srovė. Dirbant su elektros srovē vartojančiais īrankiais privaloma speciāla priežiura bei dēmesys.
- Prieš dirbant su „Playmat“ perskaitykite visā naujodimo instrukciju ir susipažinkite su visomis rinki-nio dalimis. Atidžiai laikykitės visų nurodymų bei atsargumo priemonių.
- Prieš pakeisdami vienā īranki kitu, VISADA atjunki-te kištuką iš elektros tinklo.
- Nepirknauzdziaukite su „Playmat“ ir naudokite tik pagal paskirtį, aprašytą šioje instrukcijoje.
- Naudokite „Playmat“ tik darbui su medžiu.
- Palaikykite „Playmat“ tvarkingoje darbo būklėje. Nuolatos dulkių siurbliu išvalykite susikaupusias medžio dulkes.

ATSARGIAI! „PLAYMAT“ YRA SUKURTAS TAIP, KAD BŪTU IŠVENGTÀ IĮJOVIMO Į MINKŠTUS PAVIRŠIUS, TOKIUS KAIP ODA. TAČIAU KAI KURIOS GAMINIO DETALĖS TURI FUNKCIONA-LIAI AŠTRIŲ TAŠKŲ BEI AŠTRIŲ BRIAUNŲ. DĒL TO VISADA SU GAMINIŪ BŪTINA ELGTIS ATSARGIAI.


PRIEŠ PRADĒDAMI DARYTI SAVO KŪRINI, TURĒTUMĘ PASIPRAKTIKUOTI DIRBTI SU MAŽESNIU MEDŽIO GABALĖLIU. TAI JUMS PADĒS PAJUSTI DARBO SU MEDŽIU YPATUMUS IR VĒLIAU PASIEKSITE GERESNIŲ REZULTATŪ.

TÖÖPINGI KINNITAMINE DARBAGALDA NOSTIPRINĀŠANA • MAŠINOS SURINKIMAS

Kinnitada üks või mõlemad tööpingi aluskered puulaue kruvidega, mis on pandud tööpingi aluskerede avadesse (2 igal aluse), panna saadud tööpingi alusvundament pehmele pinnale (flanelirii, kumm,...). Playmat tööpingi võib samuti kinnitada survekruvide abil.


Nostipriniet vienu vai abas statnes uz koka plātnes ar skrūvēm, kas ievietotas atverēs uz statnē (2 uz katras), iegūto patmatni novietot uz mīkstas virsmas (auduma gaba-la, mīkstas gumijas, u.c.). Darbagaldu var nostiprināt arī ar līmuspilēm.

Keturiais varžtais per jau išgrēžtas skyles pritvirtinkite vienā arba abu mašinos pagrindus prie medinės lento ir padékite ant mīksto paviršiaus (veltinio, mīkstos gumos,...). Taip pat „Playmat“ galite pritvirtinti spaustuvaist.



PUUST PLAAT
KOKA PLĀTNE
MEDINÉ LENTA


~20 x 30 x 2 cm




KRUVID
SKRŪVES
VARŽTAI

3 x 45 mm


PEAOSAD • GALVENĀS DETAĻAS • PAGRINDINĒS DETALĒS




ELEKTRILISE VINEERSAE/LIHVIMISPINGI KOKKUPANEK




FINIERZĀGA/SLĪPMAŠĪNAS SALIKŠANA • PJOVIMO/ŠLIFAVIMO STAKLIU SURINKIMAS



ELEKTRISAEGA / LIHVIMISPINGIGA TÖÖTAMINE • DARBS AR FINIERZĀGI / SLĪPMAŠĪNU • DARBAS SU PJOVIMO / ŠLIFAVIMO STAKLĒMIS




PUURPINGI KOKKUPANEK URBJMAŠINAS SALIKŠANA • GRĀŽTO SURINKIMAS

1

Kui enne seda oli kokku pandud elektrisaag/lihvimispink, tuleb see osadeks lahti võtta ja ühendada lahti adapterist pistik. Alusraamit elektrisae ja lihvimisaluse lahtühendamiseks, tuleb kõigipäalt lahti keerata esipuki ja elektrisae allosas olevad stoppkruvid.

Ja iepriekš ir bijis saliks finierzāģis/slipmašīna, tad jāatvieno vads no adaptiera un tas jāzjauč pa dajām. Lai nonemtu finierzāģa un slipmašīnas blokus, nepieciešams atbrīvot fiksējošas skrūves, kas atrodos abu bloku apakšējās dajās.


Jeigu buvote surinkē piovimo/šlifavimo ierīgini, nuimkite pagrindines dalis et atjunkite laidā, nuo adaptiero. Tam, kad nuimtumēte piovimo ir šlifavimo dalis, jūs turite atlaisvinti varžutus, esančius priekinio laikiklio apačioje bei pjūklelo pagrindē.

2

Pärast seda ühendada lahti alusraamid, seejuures üks alusraam jääb horisontaalseks kanderaamiks. Teine alusraam ühendatakse otsasäigu kaudu kanderaamiga, et moodustuks puurpingi L-kujuline püstraaam.

Pēc tam abas pamatnes jāatlada viena no otras, pie kam viena pamatne paliek horizontāli, kā balsts. Otru pamatni ar izbīdījumiem jāievieto pirmajā, lai izveidotos „L” veida urbjmašīnas rāmis.


Po to atskirkite abu irankio pagrindus vienas nuo kito, vienā iš jū palikdamai kaip pagrinda. Imaukite antrajā pagrindā ant pirmojo pagrindu viršuje esančios atbrailos taip, kad gautusi „L” raidēs pavidalo konstrukciju.

3

Panna lihvimiskettale kaitsekaas peale ja võtta teistest otsast ära ekstsentrilise otsik. Paigutada lihvimispink/esipukk vertikaalse kanderaamile niimoodi, et lihvimiskettaga pool paikneks ülevalpool.

Uzlieciet aizsargvāciņu uz slīripas un nonemiet ekscentrisko uzgali otrā pušē. Uzsādiet slīpmashīnu/priekšējo balstu uz vertikāla pamatnes tā, lai slīripipa aistrastus uz augšu.


Uzdekkite apsauginj dangtelj ant šlifavimo disko, taip pat nuimkite ekscentrinę detalę nuo kitos priekinio laikiklio pušes. Īstumkite šlifuokli/priekinj laikikli ī vertikālijā pagrindō dalj taip, kad šlifavimo ierīginy būtu viršuje.

4

Horisontaalsele alusraamile kinnitada puuringi aluslaud. Seejärel kinnitada kindlasti esipuki spindile puur. Samas peab puur olema kohakuti töölaus oleva avausega (täpselt läbima selle keskpunkti) nii nagu on näidatud joonisel.

Uz horisontaalset balsta uzieciet urbšanas galdu. Pēc tam droši nostipriniet urbi uz priekšējā balsta vārpstas. Pie tam, urbim jāsakrīt ar atveri galddā (jāieiet tajā tieši pa vidu), kā parādīts zīmējumā.


Īstumkite grežimo staleli ī horisontaļajā pagrindō dalj. Tuomet patikimai pritvirtinkite gražtā prie priekinio laikiklio ašies. Īstinkite, kad grežimo galvutē yra vienoje linijoje so skytute grežimo stalelyje, kaip parodyta.

5

Asetada elektrimootori voluļuhtme pistik adapteri pistikupessa. Samas jälgida, et pistik oleks asetatud pessa õigesti. Töö alustamiseks tuleb lülitit viia asendisse „sisselülitatud“ („ON“).

Iesraudiet vada kontaktu rozetē uz adaptiera. Pārliecinieties, ka kontakti ir iesraudusi pareizi. Lai ieslēgtu darbagaldu un sāktu darbu, nepieciešama slēdzi pārslēgt uz poziciju „ieslēgts“ („ON“).


Ikiškite elektrinio variklio jungiklio kišukā ī adaptiero līdzā. Patirkinkite ar kišukās yra prijungtas taisyklin-gai. Tam kad ijjungtumēte priekinio, nustatykite variklio jungikli ī padetj „ijungta“ („ON“).

6

Puuri töstmiseks ja allalaskmiseks tuleb pöörata edasiliigutamise ratast. Esipuki stoppkruvi peab jääma mitte pingestatuksi.

Lai pacelstu un nolaistu urbi vienkārši jāpagriež pievada ritenis. Fiksācijas skrūve uz priekšējā balsta nedrīkst būt nostiprināta.

Norēdam i pakelti arba nuleisti gražtā, lengvai pasukite rankenēlē. Per daug nesuverēkite varžtu, esančio ant priekinio laikiklio.

7


Juhul kui puutükk, kuhu on vaja puurida auk, on liiga suur ja ei mahu puuringi töölauale, siis tuleb töölaud maha võtta ja vertikaalraam pautgutada ringi nii, nagu on näidatud joonisel.

Ja koka gabals, kurā jāizurbj atvere ir pārāk liels un neietilpst uz parastā statju ar galdu, tad jānōjem galds ja pamatnes jāsavieno kā redzams zīmējumā.

Jeigu medžio gabalēlis yra per didelis iprasītnei gražto konfigūracijai, galite nuimti grežimo staleli ir, išlaikydam irankio pagrindā „L“ formoje, pastumti gražtā paveikslēlyje parodyta kryptimi.

PUIDUTÖÖTLEMISE TREIPINGI KOKKUPANEK


VIRPAS SALIKŠANA • MEDŽIO TEKINIMO STAKLIU SURINKIMAS

1

Juhul kui enne seda oli kokkupandud puurpink, tuleks alguses eemaldada puur ja esipukki ning seejärel võtta lahti ülejäänud tööpingi osad nii nagu näidatud joonisel. Üks alusraam jättää uue tööpingi koostamise aluseks. Ühendada lahti elektromootori pistik adapterist.

Ja iepriekš ir bijusi salikta urbjašina, tad jätavtieno vads no adaptera un tā jääzjauc pa dala. Lai nonemtu finieržāga un slīpmasīnas blokus, nepieciešams atbrīvot fiksējošas skrūves, kas atrodas abu bloku apakšējās daļas.


Jeigu buvote surinkę grēžimo īrenginį, išmikite gražto šerdī iš priekinio laikiklio. Tada nuimkite visas likusias daļas, kaip parodyla. Palikite īrenginį pradinėje surinkimo stadijoje. Atjunkite kištuką nuo adaptero.

2

Ühendada kaks alusraami omavahel niimoodi nagu on näidatud joonisel.

Savienojet abas pamatnes, kā redzams zīmējumā.


Horizontaliai sujunkite abu īrankio pagrindus, kaip parodyla paveikslėlyje.

3

Paigaldada esipukk tööpingi alusraami vasakule poolele. Esipuki spindile kinnitada tugitsentriik.

Uzstādiate priekšējo balstu kreisajā saliktās pamatnes galā. Uz vārpstas uzlieciet virpas centra uzgali.


Uždékite priekinį laikiklį ant kairiosios pagrindo pusės. Pritvirtinkite tekinimo galvutę prie ašies, esančios ant priekinio laikiklio.

4

Paigaldada suport tema kelgue. Kokkupandud suport asetada alusraamile paremalt poolt, seejuures suporti tööpind peab jääma töötajale lähemale nii, nagu on näidatud joonisel.

Nostipriniet atbalstu uz pamatnes kā redzams zīmējumā, lai atbalsta priekšpuse būtu vērsta pret strādātāju.


Uždékite kalto atramos viršu ant pagrindo išsikišimo. Tada pastumkite kalto atramą į tam skirtą īrankio pagrindo vietą. Detalē turi būti atsulta taip, kaip parodyla paveikslėlyje.

5

Paigaldada tööpingi tagumine puukk alusraamile paremalt poolt nagu näidatud joonisel 5. ja sujult tõmmata kinni kruvikeerajaga puuki alumene stoppkruvi, selleks et kinnitada tagumene puukk kindlasti liikumatult alusraamile. Töö alustamiseks panna pistik adapteri pessa ja lültada elektromootori lülit asendisse „sisselülitatud“ („ON“).

Uzstādiate aizmugurējo balstu labajā pamatnes galā, kā rādīts 5. zīmējumā, un viegli pievelciet ar skrūvgriezi apakšējo fiksācijas skrūvi, lai aizmugurējo balstu nostiprinātu uz vietas. Iespraudiet vada kontaktu rozetē uz adaptera. Pārliecieties, ka kontakti ir iesprauti pareizi. Lai ieslēgtu darbagaldu un sāktu darbu, nepieciešams slēdzi pārslegt uz pozīciju „ieslēgt“ („ON“).

Uždékite galinį laikiklį ant īrankio pagrindo atitinkamu atstumu nuo kalto atramos, kaip parodyla paveikslėlyje, ir švelniai priveržkite galinio laikiklio apačioje esantį varžą. Tam kad įjungumėte prietaisą, nustatykite variklio jungiklį į padėti „jungta“ („ON“).




TÖÖTAMINE TREIPINGIL • DARBS AR VIRPU DARBAS SU MEDŽIO TEKINIMO STAKLĒMIS

Veelkord tuletame meelee, et tööpingiga töötamisel peab kogu aeg kandma kaitseprille. Võlreiz atgādinām, ka darbojties ar darbagaldu, ieteicams Valkāt aizsargbrilles.

Dar kartā primename, kad visada dirbant su staklēmis rekomenduojama užsidēti apsauginius aikinius.

1
TOORIKU KESKPUNKTI
MÄÄRAJA
SAGATAVES CENTRA
NOTEICĒJS
CENTRO RADIMO
[RANKIS]



Nüüd võib alustada tööd treipingil. Treipingil võib kasutada nii kandilise kui ka ümara läbilõikega puidust toorikuid.


Tooriku – puidust nelikantlatt või puurulli põõrelmisse keskpunkti määramiseks tuleb selle ots paigutada keskpunkti määraja külgede vahelle ja suruda toorik vastu selle nurka.

Tagad var sākt darbu ar virpu. Uz virpas var apstrādāt gan kantainas, gan apājas sagataves. Lai noteiku rotācijas centru, viens koka sagataves gals jānovieto starp centra noteicēja kājinām, stingri piespiežot sagatavi pie lenja malām.

Dabar jūs jau esate pasiruošę prādēti medžio tekinimo darbus. Tekinimui galite naudoti tiek kvadratlinj, tiek apvalu medžio ruošineli.

Tam, kad surastumēte centrā medžio ruošinelyje, istatykite ruošineli plokščiaj galā į speciālu centro radimo ranki, kaip parodyta.

3




Võtta tugitsenter maha esipuki spindili ja haamriga vajutada tugitsenter toorikul otsal leitud põõrelmispunkti. See vältib tooriku katkininemise. Seejärel asetada tugitsentriku koos puuruliga spindile tagasi.

Nojemet virpas centru no vārpstas uz priekšējā balsta un ar āmu no stropinriet to aistrastājā rotācijas centrā vienā no sagataves galiem. Tas palīdzēs izvairīties no sagataves šķešanās. Pēc tam virpas centru ar sagatavi stropinriet uz vārpstas.


Nuimkite tekinimo galvutē nu priekinio laikiklio ašies ir ja ikalkite ī vienos medžio ruošineli pušēs centra. Taip darydami nesuskaldysite medžio ruošineli. Kartu su medžio ruošineli uždēkite tekinimo galvutē ant priekinio laikiklio ašies.

5



2

TOORIKU KESKPUNKTI MÄÄRAJA
SAGATAVES CENTRA NOTEICĒJS
CENTRO RADIMO [RANKIS]




Mööda keskpunkti määraja joonlauda tömmata tooriku otsale joon, nagu on näidatud joonisel. Seejärel pöörata toorikut 90 kraadi vörre ja tömmata teine joon. Joonte ristumiskohas ongi tooriku põõrelmisse keskpunkt. Sama toiming tuleb korralta tooriku teise otsaga.

Gar centra noteicēja lineaļu novilkut liniju uz sagataves gala, kā parādīts 2. zīmējumā. Pēc tam pagrieziet sagatavi par 90°, un novieliet otru liniju. To krustpunkts atzīmēs rotācijas centru. To pašu izdarīet otrā sagataves galā.

Kaip parodyta, ant medžio ruošineli plokščiojo gallo nubrēžkite tiesią liniju palei centro radiju irranki krašta. Pasukite ruošineli 90° kampu vēl suraskite centrā. Tā pati padarykite ir kito medžio ruošineli pusēje.

4

SIIA TILGUTADA ÖLI
ŠEIT UZPILINĀT EĻU
ČIA SUTEPKITE ALYVA



Pöörata esipuki edasiilgutamise ratast niimoodi, etsee koos toorikuga läheneks tagumisele pukile, kusjuures tagumise puki keskpunkt (otsik) peab täpselt minema tooriku otsal leitud põõrelmisse keskpunkti. Tooriku töötlemise kergendamiseks tuleks tagumise puki keskpunkti tilgutada paar tilka masinaoli (mitte mineraalset).

Pagrieziet pievada riteni uz priekšējā balsta tā, lai tas kopā ar sagatavi pietuvoties aizmugurējam balstam, pie tam aizmugurējā balsta centram īsākrikt ar aistrasto rotācijas centru. Lai atvieglotu griešanos, uz aizmugurējā balsta centra uzpilniet dažus motorellas pilienus (ne mineralējas).

Sukdami rankenēle sujunkite priekiniane laikiklyje ītvirintā medžio ruošineli su priekinu laikikli taip, kād galinio laikiklio ašis īsiremtu ī medžio ruošinelyje surastā centrā. Tam, kad pasiekumēte geresni rezultātu, užlašinkite kelis lašus naminēs alyvos (ne benzino pagrindo) ant galinio laikiklio.

ŠABLOON
ŠABLONS
ŠABLONAS

Enne töö algust tuleb veenduda, et tooriku ja supori vahelle jääb mitte vähem kui 3 mm vahel. Valida tulevase detaili vorm ja valmistada šabloon vormi kuju järgi. Lūlitada elektromootorsisse ja panna korralikult treilīketera suportile niimoodi, et lōiketera serv vaea valt puudutaks põõrelvat pooltoodet. Lōiketera peab lebama suportil kaarega ülespoole. Tera tuleb väga aeglasi liigutada toorikusse ja mööda seda, andes sellega toorikule vajaliku väljamōeldud kuju. Kordame veelkord, et on soovitatoleks alguses treenida mittvejavajalikul puutoorikul ja alles pārast vötta ette juba tōsine projekt. Treenides te õpite kiiresti, õigesti ja täpselt puitu töötlema treipingil.

Pirms darba uzsākšanas jāpārlecinās par to, ka starp sagatavi un atbalstu paliek vismaz 3 mm plata atstarpe. Izvēlieties topošā izstrādājuma formu un izgatavojet šablonu pēc formas zīmējuma. Ieslēdziet elektromotoru un precīzi uzieciet kaltu uz atbalsta tā, lai asmens tik tikkot pieskartos rotējošajai sagatavei. Kalta izliektajai daļai jābūt uz augšu. Kaltu ļoti lēnām jaievada kokā, virzot to gar topošo izstrādājumu, lai izvirpotu iecerēto formu. Vēlreiz atkārtosim, ka vēlamas vispirms patrenēties ar nevajadzīgiem koka gabaliem, un tikai tad kerties pie nopietnu projektu īstenošanas. Patrenējoties, jūs iemācīsieties pareizi un precīzi apstrādāt koku ar virpu.

Patirkinkite, ar tarp medžio ruošineli ir kaldo atramos yra bent 3 mm plochio tarpas. Išsirinkite norīmā dizainā ar formu ir pasigarināt šablonu, pagal kuri tekinste medi. Ijunkite elektrīnī variklī ir prispauskit kalta priekinio atramos taip, kad kaldo ašmenys vos vos liestu medi. Arkinis kaldo īslēkumas turi būti atsuktas ī viršu. Lētai stumkite kaltā link medžio ruošineli īsrēždam i norīmā dizainā. Dar kartelj primename, prieš iimdāmies rīmtesnjo projekto, pasipraktikuokite su mažu medžio gabalielu. Po šiek tiek laiko igusite tekinti medi.


Valmistroodangu osade kokkupanemiseks on vaja tisleriliimi (ei kuulu komplekti). Enne kui alustada suurema projektiga, tuleks treenida töötamist tööpinkidel mittevajalike puutükkidel. Lõigake paberist välja šabloonid, mis on toodud alljärgnevatel lehtedel, kandke need ümber puutoorikutele, seejärel lõigake vineersaega tulevase konstruktsiooni detailid välja. Väljalõigatud detailidele kandke punktiirjooned nagu on näidatud joonistel.

Lai saliktu gatavos izstrādājumus, būs nepieciešama galdnika līme (komplektā neietilpst). Pirms uzsākt projektu, vēlams patrenēties – pastrādat uz instrumentu ar nevajadzīgiem koka gabaliem. Izgrieziet no papīra turpmākajās lappusēs esošos šablonus, apvelciet tos uz koka sagatavēm, pēc tam ar elektrozāģi izzāģejiet topošās konstrukcijas detaljas. Uz izzāģētajām detaljām atzīmējiet pārtrauktas līnijas, kā rādīts zīmējumos.

Tam, kad pabaigtumēte projektus, jums reikēs medžio klijus (i rinkinī nejstraukti). Prieš imdamies projekto išbandykite ienginī su mažesniu medžio gabalēliu. Išskirkite formas iš toliau esančių puslapių, perkelkite jas ant medžio ruošinēlio ir išspaukite pjūkleliu. Ant medžio piešķite tašķines linijas, kaip parodyta.

LINNUMAJA VALMISTAMINE PUTNU BŪRĪŠA IZGATAVOŠANA INKILO SURINKIMAS

1




Selleks, et teha linnumaja avaust, tuleks votta esiseina mölemaid osad, panna nad üksteise peale nii, nagu nad ka pārast kokkupanemist paikneval (liimist). Kanda ava kontur esiseina osadele nii, et pool avast oleks alumisiel ja pool avast ülemisiel esiseinal. Lõigata elektrisauga linnuavad välja ja seejärel liimida tisleriliimiga (ei kuulu komplekti) esiseina osapooli kokku. Liist liimida esikülje linnuvast 10-15 mm allapoole.

Lai izveidotu caurumu putnu būrti, jāņem divas priekšējās sienas daļas, jāsaliek tās tā, kā tās būs sastiprinātas (salīmētas) un jāuzzīmē atveres kontūra. Pie kam, pusei atveres jāatrodas uz augšējās sienas daļas, un pusei – uz apakšējās. Izzāģējiet atveri ar finierzāgi, pēc tam ar galdnika līmi (komplektā neietilpst) salīmējiet abas daļas kopā. Dēli pielīmējiet 10-15 mm zem atveres uz priekšējās sienas.

Tam kad padarytumēte inkilo skylute, sudēkite abi priekines inkilo dalis taip, kaip jos vēliau bus sutvirtinots ir piešķuki apveskite būsimu skylutes vieta – pusē skylutes nubrēžkite ant priekinēs apatinēs dalies, kitā pusē pažymēkite ant likusios dalies. Pjūkleliu išspaukite inkilo skylute ir naudodami medžio klijus (i rinkinī nejstraukti) sutvirtinkite abi priekines dalis. Laktā prikljuokite 10-15 mm žemai inkilo skylutes.

2




Liimida kokku kaks tagumise seina osa, nii nagu näidatud joonisel. Seejärel liimime kokkupandud tagaseinai ja esiseina linnumaja küljeintega, nagu on näidatud joonisel.

Salīmējiet kopā abas aizmugurējās sienas daļas, kā rādīts zīmējumā. Pēc tam salīmējiet salīktās priekšējās un aizmugurējās sienas ar sānu sienām.

Suklijuokite abi galinēs sienos dalis, kaip parodyta paveikslelyje. Tada suklijuokite abi šoninēs sienas su galinēmis sienomis, kaip parodyta paveikslelyje.

3




Kokkupandud linnumaja karkassile liimida katuse 4 osa, nii et nad ulatuksi üle taga- ja esiseina, nagu näidatud joonisel. Majakatuse osad pannakse kokku (liimitakse) üksteisega servit i ni, nagu on näidatud joonisel.

Uz saliktā būriša karkasa pielīmēt 4 jumta daļas tā, lai tās pārsniegtu priekšējo un aizmugurējo sienu, kā redzams 3. zīmējumā. Abām jumta malām jāpieguļ vienai otrai, kā redzams 4. zīmējumā.

Suklijuokite keturias stogo dalis taip, kad jos užsidētu ant šoninu bei galinu sienu, kaip parodyta paveikslelyje. Dvi didziosios stogo dalys viršuje turi sutapti, kaip parodyta.

4




Liimida kokkupandud linnumajale alla pöhi niimoodi, et see oleks esi- ja tagaseinaga ühel joonel, ning külgedelt ühesugustel kaugustel seintest, nagu näidatud joonisel.



Pielīmējiet pie saliktā būriša grīdas dēlti, novietojot to tā, kā rādīts 4. zīmējumā, lai tā nepārsniegtu priekšpusi vai aizmuguri. Visbeidzot, pielīmējiet jumta virspusi.

Priklijuokite inkilo apatinē dalī, kaip parodyta paveikslelyje, taip, kad ji lygiutusi su priekine bei galine sienomis. Pabaigote prikljuokite stogo sujungimā, kaip parodyta.

LINNUMAJA DETAILIDE ŠABLOONID PUTNU BŪRĪŠA DETAĻU ŠABLONI • ŠABLONAI INKILUI



KÜÜNLAJALA VALMISTAMINE SVEČTURA IZGATAVOŠANA • ŽVAKIDĒS SURINKIMAS

1**2**

Kui te olete juba tööpinkidel küllalt ennast treeninud ja olete valmis selle projekti jaoks, siis tuleks mõelda välia ja teha valmis treipingil puidutooriku töötlemise šabloon. Võib kasutada ka küünlaajala šabloni, mis on ãra toodud šabloonilehel. Treipingil treida valmis ümarast törikust küünlaalg, nagu on näidatud joonisel.


Kad būsiet iepriktizējies darbā ar darbagaldu, un būsiet galavas izpildīt šo projektu, būs jāizdomā un jāizveido šablons darbam ar virpu, vai arī jāizmanto šablons, kas dots svečtura šabloni lappuse. Uz virpas jāaistrādā apaāta detalā, kā rādits zimējumā.

Kai jau būsite pakankamai ijugudē padarīt ši projekta, susikurkite šablonu žvakidēs tekinimui arba panaudokite pateiktā šablonu puslapje. Naudokite tekinimo stakles tam, kad pagarinātumēte parodytā žvakidē.

Löigata välja mitteläbiv auk, kuhu pannakse küünal. Selleks tuleb tooriku otsale märkida küünla järgi maha ring ja seejärel puuringil puurida vastav ava sūgavusega umbes 6 mm.

Izgrīziet seku atveri, kurā tiks ievietota svece. Tādēļ, novietojiet sveci apaāas sagataves centrā un apvelciet to ar zīmuli. Pēc tam ar urbjašīnu izurbiet apaāu padzījinājumu, aptuvei ni 6 mm dzilumā.

Ertmēs žvakei išstatyti darymas: medžio ruošinje pažymēkite busimā ertmēs vietā ir, naudodami grežimo stakles, jā īspjaukite. Tam, kad žvakē gerai laikytusi ertmē turētu būti apie 6 mm gylis.

3

Pagutada küünlaajala alus küünlaajala põhi keskele ja liimida tiiseriliimiga (ei kuulu komplekti) need kokku.


Uzstādiet svečtura pamati svečtura apakšas viidū un salīmējet šīs detaljas ar galdnika līmi (komplektā neielipst).

Tam, kad pritvirtintumēte žvakidēs padēklā prie pagrindo centro, kaip parodyta, naudokite medžio klijus (i rinkinjā nejēina).

Valmis küünlaalg peab välja nägema nagu sellel lehel joonisel toodud küünlaalg. Kui ta tõesti tuli välja sellisena, võib noor meister olla rahul oma töoga. Valmis küünlaalga võib vajadusel värvida või lakkida (värv ja lakk ei kuulu komplekti).

Gatavam svečturi jāizskatās tā, kā tam, kas attēlots zīmējumā šajā lappusē. Ja tas tiešām ir sanācis tāds, jaunais meistars var būt apmierināts ar savu darbu! Gatavo svečturi var nokrāsot vai nolakot (krāsa un laka komplektā neielipst).


Pabaigta žvakidē turi atrodyti taip, kaip paveikslēlyje puslapio viršuje. Jeigu ji iš tikrujū tokia, šauniai padirbējote! Savo kūrinj galite nudažyti arba nulakuoti pasirinkta spalva (dažai ir lakanas i rinkinjā nejēina).

4

Asetada treitud ümar küünlaalg alusele ja liimida need üksteisega kokku.


Uzstādiet apaāu svečtura detaļu pamatnes centrā un salīmējet tās kopā.

Ištekintā medžio ruošineli prikujuokite prie žvakidēs padēklo centro.




KÜÜNLAJALA DETAILIDE ŠABLOONID SVEČTURA DETAĻU ŠABLONI • ŠABLONAI ŽVAKIDEI

ÜMARIK TOORIK
APAŁA SAGATAVE
APVALUS MEDŽIO RUOŠINYS



KÜÜNLAJALA ALUS
SVEČTURA PAMATNE
ŽVAKIDÉS PADÉKLAS



KÜÜNLAJALA PÖHI
SVEČTURA APAKŠA
PAGRINDAS



ŠABLOON
ŠABLONS
ŠABLONAS

Küünlajala väljatreimiseks treipingil võib kasutada antud šabloni või mõelda välja ja teha valmis oma isiklik šabloon.
Sagataves apstrādei ar virpu var izmantot šo šablonu, vai arī var izdomāt un izgatavot savu šablonu.
Žvakidei ištēkinti jūs galite naudoti ši šabloną arba sukurti savo.

LENNUKI VALMISTAMINE LIDMAŠĪNAS IZGATAVOŠANA • LĒKTUVO SURINKIMAS

1

LENNUKIKABIINI OSA B
KABĪNES DAĻA B
KABINOS DALIS B

LENNUKIKABIINI OSA A
KABĪNES DAĻA A
KABINOS DALIS A

LENNUKIKABIINI OSA D
KABĪNES DAĻA D
KABINOS DALIS D

LENNUKI TAGAOSA
AIZMUGURE
GALAS

LENNUKIKABIINI OSA C
KABĪNES DAĻA C
KABINOS DALIS C

SUURED TIIVAD
LIELIE SPĀRNI
DIDYDIS SPARNAS

2


KOKKULIIMITUD KABIIN
SALIKTA KABĪNE
SURINKTA KABINA

SISSELŌIGE
IZGRIEZUMS
PLYŠYS

VĀIKESED TIIVAD
MAZIE SPĀRNI
MAŽASIS SPARNAS

4

LENNUKIKERE
LIDMAŠĪNA
FIUZELIAŽAS



RATTATELIKU KANDELAAT
ŠASIJAS AUGŠDAĻA
LEIDIMOSI PAVAROS VIRŠUS

RATTATELG
ŠASIIJA
LEIDIMOSI PAVARA

3

LENNUKISABA
ASTE
UODEGA

LENNUKISABA ALUS
ASTES PAMATNE
UODEGOS APAČIA


LENNUKIKERE
LIDMAŠĪNA
FIUZELIAŽAS

Valmis lennuk peab välja nägema nagu sellel lehel joonisel toodud lennuk. Kui ta töesti tuli välja sellisena, vőib noor meister olla rahul oma tööga. Valmis lennuki vőib vajadusel värvida või lakkida (värv ja lakk ei kuulu komplekti).

Gatavai lidmašīnai jäizskatās kā tai, kas attēlotā šajā lappusē. Ja tā tiešām ir līdzīga, tātad esat vareni pastrādājis! Gatavo lidmašīnu var nokrāsot vai nolakot (krāsa un laka komplektā neietilpst).

Pabaigtas lēktuvās turi atrodyti taip, kaip paveikslēlyje šiame puslaplyje. Jeigu jis iš tikruju toks, šauniai padirbējote! Pabaigta lēktuvā galite nudažyti arba nulakuoti pasirinkta spalva (dažai ir lakanas i rinkinjā nejēina).

LENNUKI DETAILIDE ŠABLOONID LIDMAŠĪNAS DETAĻU ŠABLONI • ŠABLONAI LĒKTUVUI



**TÄHESTIKU TÄHTEDE ŠABLOONID
ALFABĒTA BURTU ŠABLONI • ABĒCĒLĒS ŠABLONAS**

A B C D E

F G H I J K

L M N O P Q

R S T U

V W X Y Z

RIKETE VÄLJASELGITAMINE JA KÖRVALDAMINE

- Ma lülitan sisse elektrimootori lülitit, aga midagi ei toimu...**
Kontrollige, kas elektrimootor on õieti ühendatud adapteri külge. Kui ikkagi ei tööta, kontrollige kas adapteri juhe on ühendatud elektrivõrgu seinakontakti.
- Vineerisaag ei sae...**
Võib olla surute te liiga tugevasti puudetaili saetera vastu. Tõmmake puutoorkut tagasi ja seejärel pehmelt ja ilma tugeva vajutusega viige uesti toorik saelehe vastu ja saagige, aeglaset ja ühtlaselt (ilmajärskude liigutusteta) anda ette puuotsikut elektrisäele.
- Vineerisaag ei sae aga lihvimispink töötab...**
Töötleke saelehe ots ülesse. Nihutage tihedalt elektrisäae põhiplokk eksentrilisele otsikule. Laske saelehe alla ja proovige uesti lülitada elektrisaag sisse. Kontrollige kas ekstsentriline otsik läheb õigesti elektrisäae põhikorpusesse.
- Puurpink ei puuri...**
Võib olla surute te liiga tugevasti puurile. Pöörake edasiammisse ratsast niimoodi, et töstate puurploki ülesse mõoga vertikaalkorput, seejärel laske uesti puur aeglasti ja ütlase all, tugevasti mitte vajutades.
- Puurpingi ei pöörle toorik...**
Lülitage elektrimootor välja ja tilgutage paar tilka öli (mitte mineraalset) tagumise puki otsikule, nagu oli ära toodud eespool. Kui ka pärast seda toorik ei pöörle, on ta võib-olla liiga tugevast surutud tööpingi esi- ja tagapuki vahel. Pöörake vähekene esipuki nihutusastast ja proovige uesti lülitada tööpink sisse.
- Espukk, tagumine pukk või elektrisäae põhiplokk liiguval raskesti või ei liigu üldse alusraamil...**
Vähendada raskesti liikuva tööpingi puki stoppkruvi, mis paikneb pinget selle alasas.
- Elektrimootor töötab (võll pöörleb) aga esipuki spindel püsib paigal...**
Võibolla on eletrimootori veorihm tulnud maha või läinud katki. Avage esipuki korpus ja paigutage veorihm uesti veovõlli rihamarattale, kui veorihm on katki, tuleb see asendada uuega (komplektis on üks täiendav veorihm).


PROBLĒMU NOVĒRŠANA

- Es nospiežu slēdzi, lai ieslēgtu elektromotoru, bet nekas nenotiek...**
Pārbaudiet, vai elektromotors ir pareizi pieslēgts pie adaptera. Ja tas tik un tā nestrādā, pārbaudiet vai kontakti ir pareizi iespārus rozentē.
- Finierzāgis nezāģe...**
Iespējams, jūs pārāk stipri spiežat ar sagatavi uz zāga asmeni. Atbilstet sagatavi atpakaļ, un pēc tam viegli, nespiežot, tuviniet to asmenim, un zāģejo, lēnām un bez asām kustībām, pievadot sagatavi finierzāgim.
- Finierzāgis nezāģe, bet slīpmašīna strādā...**
Paceliet zāga virsmu uz augšu. Stīngri pies piediet zāga pamatnes bloku ekscentriskajam uzgalim. Atlaidiet zāga virsmu un mēģiniet ieslēgt zāgi vēlreiz. Pārbaudiet, vai ekscentriskais uzgalis pareizi ieiet atvērē zāga pamata blokā.
- Urbjmašīna neurbj...**
Iespējams, jūs pārāk stipri spiežat uz urbi. Pagrieziet pievada riteni tā, lai paceltu urbšanas bloku augšup pa pamatni, pēc tam no jauna laidiet to leja, nepiespiežot urbi kokam pārāk stipri.
- Virpa negriež sagatavi...**
Izsležiet barošanu un uzpiliniet dažas motorellas (ne minerālellas) uz aizmugurējā balsta centra, kā tika teikts iepriekš. Ja arī pēc tam sagatave negriežas, iespējams, ka tā pārāk stipri iespiesta starp virpas priekšējo un aizmugurējo balstu. Viegli pagrieziet pievada riteni uz priekšējā balsta, un mēģiniet ieslēgt virpu vēlreiz.
- Prieksejais balsts, aizmugurējais balsts vai elektrozāga bloks ar grūtībām pārvietojas vai nepārvietojas vispār pa pamatni...**
Atslābinet pievilktais fiksācijas skrūves slikti kustoša detalja apakšējā daļā.
- Elektrimotors griēzas, bet vārpsta ne...**
Iespējams, pievadsiknsa elektromotora blokā ir nolekusi no diskiem vai saplīsus. Ateriet priekšējā balsta korpusu un ulzieciet to no jauna, vai, ja tā ir saplīsus, nomainiet to (komplektā ir viena rezerves siksna).

SUTRIKIMU ŠALINIMAS

- Kai i Jungiate jungiklī, niekas nevyksta...**
Patirkinkite ar motoras taisyklingai prijungtas prie adapterio. Jei problemos neišsprendēte, patirkinkite, ar adapteris i jungsas ī elektros tinkle.
- Elektrinis pjūklas nepjauna...**
Gali būti, kad jūs per daug stipriai spaudžiate medžio ruošinēli prie pjūklo. Istraukite medžio ruošinēli ir vēl atsargiai stumkite atgal link pjūklio. Visada pjaukite nenaudodami spaudimo bei tolygiai.
- Elektrinis pjūklas neveikia, bet šlifuoklis dirba be problemu...**
Kilsteklēkite viršutinę pjūklio dalį. Švelniai spusteklite pjūklio pagrindā link ekscentrinės detalės. Paleiskite viršutinę pjūklio dalį ir pabandykite i jungsit prietaisą. Patirkinkite, ar pjūklelis gerai įsistatęs ī ekscentrinę detalę.
- Grežimo staklēs negrežia...**
Greiciusiai per stipriai spaudžiate grāžtā prie medžio ruošinio. Sukdami rankenēlę, pakelkite grāžtā ī viršū. Pabandykite iš naujo švelniai ir tolygiai leisti grāžtā žemyn link medžio.
- Medžio tekinamas medis nesisuka...**
Išunkite prietaisą ī elektros tinkle ir užlašinkite keletā lašu naminės alyvos (ne benzino pagrindo) ant galinio laikiklio ašies, kaip buvo nurodyta prieš tai. Jei medžio ruošinys vis dar nesisuka, greiciusiai įj per stipriai suspauđėt tarp priekinio ir galinio laikiklio. Sukdami rankenēlę ant priekinio laikiklio šiek tiek atlaisvinkite medžio ruošinēli ir pabandykite pradeti darbą iš naujo.
- Priekinis laikiklis, galinis laikiklis arba pjūkeliis sunkiai iuda īrankio pagrindu...**
Atlaisvinkite varžtus, esančius īrankio pagrindo apācijoje.
- Elektrinis variklis veikia, tačiau priekinio laikiklio ašis nesisuka...**
Tikriausiai pavaros dirželis, esantis variklyje, susidėvėjo arba nutrūko. Atidarykite priekinio laikiklio korpusą ir pakeiskite seną dirželį nauju (i rinkinį įjēina vienas papildomas pavaros dirželis).

TĀIENDAV VEORIHM
REZERVES PIEVADSIKSNA
PAVAROS DIRŽELIS



The Cool Tool GmbH Fabriksgasse 15, A-2340 Moedling – Austria
phone +43-2236-892 666
fax +43-2236-892 666-18
e-mail info@thecooltool.com
Please visit our website www.thecooltool.com

PLAYMAT
4in1 WORKSHOP

PLAYMAT
4in1 WORKSHOP


The cool tool®
www.thecooltool.com




fun and easy to use




1 Sahaus
Распиливание
Sawing




2 Poraus
Сверление
Drilling



3 Hionta
Шлифование
Sanding



4 Sorvaus
Токарная обработка
Wood turning



4 KONETTA YHDESSÄ SARJASSA, VAIHTO MUUTAMASSA SEKUNNISSA
4 СТАНКА В ОДНОМ КОМПЛЕКТЕ, ЗАМЕНА В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД
4 MACHINES IN ONE KIT, INTERCHANGEABLE WITHIN SECONDS

Varoitus! Ei suositella alle 8-ikäisille lapsille. Sarjassa on teräväkärkisiä ja -särmäisiä osia. Ole varovainen käyttäessäsi koneita! Lasten työskentely koneiden kanssa suositeltava aikuisten valvonnan alla. Käytä aina suojalaseja (eivät kuulu sarjaan).

Предостережение! Не рекомендуется детям младше 8 лет. В комплекте имеются детали с работающими острыми концами и острыми краями. При работе необходима осторожность. Детям рекомендуется работать под наблюдением взрослых. При работе надевать защитные очки (не входят в комплект).

Caution! Not recommended for children under 8 years. Item contains some components with functional sharp points and sharp edges. Handle with care. Adult supervision is recommended. Use safety goggles (not included).

TÄRKEÄTÄ: TYÖTURVALLISUUS!

- Käytä suojalaseja aina työskennellessäsi PLAYMAT:lla. Suojalasi on vastattava standardin ANSI Z87.1 vaatimuksia.
- Tämä tuote on toiminnallinen sähkölaite. Ole varovainen ja tarkka sähkölaitteen käsitteily yhteydessä.
- Lue huolellisesti nämä ohjeen ja tutustuu kaikkiin sarjassa oleviin osiin ennen PLAYMAT:in käyttönottoa. Noudata kaikki ohjeissa esitetty vaatimukset ja varoitukset.
- Koneiden vaihdon yhteydessä ensin AINA poista pistotulppa adapterin pistorasiasta.
- PLAYMAT:ia ei saa käyttää liian valkeisiin työtehtäviin eikä näissä ohjeissa mainitsematta tarkoituksen.
- PLAYMAT on tarkoitettu vain puun työstöön, eikä sitä saa käyttää muiden materiaalien työstöön.
- PLAYMAT:ia on pidettävä hyvää teknisessä kunnossa, laite on säännöllisesti puhdistettava sahan jauhoista pölyimurilla.

VAROITUS! VAIKKA PLAYMAT:IN RAKENTEESSA ON HUOMIOITU KAIKKI KÄSIEN JA PEHMEIDEN PINTOJEN LEIKKAAMISTA ESTÄVÄT TURVALLISUUSSEIKAT, SEN OSISSA ON KUITENKIN TERÄVIÄ REUNOJA JA KÄRKIÄ. OLE VAROVAINEN TYÖSKENNELLESSÄSI SARJAN LAITTEILLA.

ENNEN TUOTTEEN VALMISTAMISTA TAI PROJEKTIN KÄYNNISTÄMÄSTÄ HARJOITTELE KÄSITTELEMÄLLÄ TARPEETTOMIA PUUKAPPALEITA. SE AUTTAA YMMÄRTÄMÄÄN TYÖN LUONTEEN, TOTTUMAAN PUUNKÄSITTELYYN JA SAA VUTTAMAAN PAREMMAN LOPPUTULOKSEN.

ВАЖНО: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

- Во время работы с "Плеймэтом" рекомендуется постоянно носить защитные очки. Защитные очки должны удовлетворять требованиям стандарта ANSI Z87.1.
- "Плеймэт" – настоящий электроинструмент. При работе необходимо быть особенно осторожными и внимательными.
- Прежде, чем начинать работать с "Плеймэтом", следует внимательно прочитать всю инструкцию и ознакомиться со всеми деталями в наборе. Необходимо тщательно соблюдать все указания и предупреждения.
- При изменении конфигурации устройства с одного станка на другой ВСЕГДА следует отсоединять штекер от розетки адаптера.
- Нельзя заставлять "Плеймэт" выполнять слишком трудную работу или использовать его для работ, не описанных в данной инструкции.
- Нельзя использовать "Плеймэт" для работы с материалами иными, чем дерево.
- "Плеймэт" должен быть в хорошем рабочем состоянии, для этого следует время от времени удалять пылесосом опилки со станка.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ХОТЯ НАБОР "ПЛЕЙМЭТ" УСТРОЕН ТАК, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРЕЗОВ КОЖИ И ДРУГИХ МЯГКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, НА НЕКОТОРЫХ ЕГО ДЕТАЛЯХ ИМЕЮТСЯ ОСТРЫЕ КОНЦЫ И ОСТРЫЕ КРАЯ. РАБОТАЯ С НАБОРОМ, НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО ПРОЯВЛЯТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧИНАТЬ РАБОТУ С НАБОРОМ, НУЖНО ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ С НЕНУЖНЫМИ КУСКАМИ ДЕРЕВА. ЭТО ПОМОЖЕТ ПРИВЫКНУТЬ К РАБОТЕ С ДЕРЕВОМ, ПОЧУВСТВОВАТЬ ХАРАКТЕР ЭТОЙ РАБОТЫ И ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТОВ.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- We recommend the use of safety goggles at all times when operating the Playmat. The goggles must meet requirements of ANSI Z87.1.
- This product is a real power tool. Special care and attention are required when using power tools.
- Before using Playmat, read through the entire instruction manual and familiarize yourself with the parts of the product. Follow all instructions and precautions carefully.
- Be sure to ALWAYS disconnect plug from the adaptor when changing from one tool to the next.
- Do not abuse Playmat or use it for tasks different from the tasks described in this instruction manual.
- Do not use Playmat with any material other than wood.
- Keep Playmat in good working order by removing accumulated wood dust with a vacuum cleaner.

CAUTION! ALTHOUGH PLAYMAT IS DESIGNED TO AVOID CUTTING THROUGH SOFT SURFACES LIKE SKIN, SOME OF ITS PARTS HAVE FUNCTIONAL SHARP POINTS AND SHARP EDGES. THIS PRODUCT MUST BE HANDLED WITH CARE AT ALL TIMES.


YOU SHOULD PRACTICE WITH SCRAP PIECES OF WOOD BEFORE STARTING A PROJECT. THIS WILL HELP YOU GET THE FEEL OF WORKING WITH WOOD AND BRING YOU BETTER RESULTS.

KONEEN KIINNITYS ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТАНКА • FIXATION OF THE MACHINE

Kiinnitä yksi tai molemmat konejalustat puulevyn konejalustan reikiin asennetulla ruuveilla (2 jokaisessa) ja asenna saatu koneperusta pehmeälle alustalle (flanelikankaan, pehmeän kumin kappale yms.). PLAYMAT kone voidaan kiinnittää myös kiristyskehysen avulla.


Закрепить одну или обе станины станка на деревянной пластине шурупами, вставленными в отверстия в станинах (по 2 на каждой), и поставить полученный фундамент станка на мягкую поверхность (кусок фланели, мягкой резины и т.п.). Станок "Плеймэт" можно также закрепить с помощью струбцины.

Fix one or both machine beds with 4 screws through the holes onto a wooden board and place onto a soft surface (felt, soft gum,...). You also can fix Playmat with a clamp.



PUULEVY
ДЕРЕВЯННАЯ ПЛАСТИНА
WOODEN BOARD


~20 x 30 x 2 cm




RUUVIT
ВИНТЫ
SCREWS

3 x 45 mm


PERUSOSAT • ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ • MAJOR PARTS



SÄHKÖISEN PISTOSAHAN/HIOMAKONEEN ASENNUS



СБОРКА ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА/ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА JIGSAW/SANDER ASSEMBLY




PISTOSAHAN / НИОМАКОНЕЕН ТОИМИНТА • РАБОТА С ЭЛЕКТРОЛОБЗИКОМ / ШЛИФОВАЛЬНЫМ СТАНКОМ • TO OPERATE JIGSAW / SANDER

Koneella työskentelyn aikana suosittelemme käyttämään aina suojailejaseja.

При работе на станке рекомендуется постоянно носить защитные очки.

It is recommended that you wear safety goggles at all times when using machine.



Piirrä kynällä aihioon linja, jota pitkin tulee suorittamaan sahaus. "Piirustusten albumista" löydät eri sahausmallit.


На заготовке карандашом обозначить линию, по которой будет выполняться выпиливание. В "Альбоме чертежей" находятся различные шаблоны для выпиливания.

Use a pencil to mark your wood piece with the shape you want to cut. Templates you will find in our WORKSHOP BOOKLET.

Muista: harjoittelu tekee mestarin. Siksi harjoittele eri puukappaleita käytävämällä ennen, kuin aloitat työskentelyn vakavan projektiin yhteydessä. Tarvitset vain vähän aikaa pystyäksesi toimimaan oikean ammattilaisen tavoin!

Помните: тренировка рождает совершенство. Поэтому, следует потренироваться с разными ненужными кусками дерева прежде, чем браться за серьезный проект. Пройдет совсем немного времени, и вы будете работать, как настоящий профи!


Remember: practice makes perfect, so practice with wood scraps before undertaking a project. Before long, you'll be a pro!



Paina huolellisesti puuaihio sahauspöydän pintaan ja työnnä se hitaasti pistosahan terän suuntaan. Älä paina aihioita voimakkaasti hitaan vasten. Jos tunnet vastustusta (juuttumista) tai mikäli terä pysähtyy, siirrä aihio pois terästä ja aloita syöttö uudelleen. Syötä aihio hitaasti, vankasti pitää sitä käsillä. Pistosahan on annettava vapaasti sahattavaa puuta, sinun tehtävänäsi on suunnata aihio oikeata linjaa pitkin. Kaarevan sahauskseen yhteydessä syötä puuaihio hitaasti pistosanan terälle, älä tee jyrkkää liikkeitä.

Деревянную заготовку надежно прижимать к поверхности стола для пиления и медленно подавать ее к полотну лобзика. Нельзя нажимать заготовкой на полотно. Если почувствуете сильное сопротивление (задание), и полотно остановится, тогда следует отодвинуть заготовку от полотна и начать подачу еще раз. Заготовку надо подавать медленно, при этом твердо держа ее руками. Лобзик должен сам свободно пропиливать дерево в то время, когда вы лишь направляете заготовку по правильной линии. Делая изогнутые прорези, необходимо также медленно подавать деревянную заготовку к полотну лобзика и избегать резких поворотов.

Hold the wood firmly down to the surface of the saw table and slowly feed it into the saw blade. Do not force wood into saw. If you meet resistance and the blade stops, back off the blade and start again. Work slowly and firmly, letting the saw do the work while you guide the wood. When making curve cuts, once again slowly feed the wood into the saw and avoid making sharp turns.



Valmiin tuotteen hiomiseksi ja kohoumien tasoittamiseksi käytä hiomalaikkaa.

Для шлифовки готового изделия и слаживания выступов на нем следует использовать шлифовальный круг.



Use the sanding disc to sand and smooth your cut design.

Huomautus: kulunut laikka on poistettava ja vaihdettava uuteen. Sarjassa on mukana yksi varalaikka.

Примечание: когда шлифовальный круг износится, просто снимите его и замените новым. В комплекте имеется один запасной шлифовальный круг.

Note: when sanding disc becomes worn, simply peel off and replace with a new one. This set includes 1 extra sanding disc.


PORAKONE • СБОРКА СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА DRILL PRESS ASSEMBLY

1**2**

Jos ennen porakonetta oli asennettu pistosaha / hiomakone, purkaa se osiin ja poista pistotulppa sähkömoottorin adapterista. Pistosahan ja hiomakoneen poistamiseksi jalustoilta löysä etupylkän alasissa ja pistosahan perusyksikössä sijaitsevat kiinnitysruuvit.

Если до этого был собран электролобзик/шлифовальный станок, тогда следует разобрать его на части и отсоединить штекер электродвигателя от адаптера. Для снятия со станин блоков лобзика и шлифовального станка, необходимо ослабить затяжку стопорных винтов, расположенных в нижних частях передней бабки и основного блока электролобзика.

Starting from the jigsaw/sander assembly, remove all sections and disconnect plug from adaptor. To remove the jigsaw and sander tool, you must loosen the screws located at the bottom of the headstock and the saw base.

3

Asenna suojakansi hiomapäähän ja poista epäkesko karan toiselta puolelta. Asenna hiomakone / etupylkä vaakasuoralle jalustalle hiomapää suunnattuna ylöspäin.

Одеть защитную крышку на шлифовальную головку и снять эксцентриковую насадку со шпинделем на другой стороне. Установить шлифовальный станок / переднюю бабку на вертикальную станину таким образом, чтобы шлифовальная головка смотрела вверх.

Place the protective cover over the sander tool and remove the eccentric piece from the shaft on the other side. Slide the sander / headstock onto the vertical tool bed with sander tool on top, facing up.


SÄHKÖMOOTTORIN KATKAISUA
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
MOTOR SWITCH

5

Asenna sähkömoottorin pistotulppa adapterin pistorasiaan. Varmista, että pistotulppa asetettu oikein. Työn aloittamiseksi paina kytkin asentoon "Pääillä".

Вставить штекер шнура электродвигателя в розетку адаптера. При этом проследить за тем, чтобы штекер был установлен в правильном положении. Для начала работы поставить выключатель в положение "Включено".


Connect plug on motor switch to the adaptor outlet. Be sure to connect the plug into the correct position. To operate, press motor switch to "ON" position.

6

Poran nostamiseksi ja laskemiseksi on käännettävä syöttöpyörää. Jätä etupylkän kiinnitysruuvi kiristämättä.

Для подъема или опускания сверла следует просто поворачивать колесо подачи. Стопорный винт передней бабки должен оставаться незатянутым.

Simply turn the knob to raise or lower the drill bit. Do not tighten screw on headstock assembly.

4

Tämän jälkeen erota kaksi jalusta toisistaan, käytä toista jalustaa vaakasuorana tukijalustana. Asettaa toisen jalustan ulokkeet tukijalustan päätyuraan siten, että muodostuu porakoneen L-muotoinen kehys.

После этого отделить друг от друга две станины, при этом одна станина остается в качестве опорной, горизонтальной станины. Вторую станину вставить выступами в торцевой паз опорной станины, чтобы получилась L-образная рама сверлильного станка.

Then take apart the two tool beds, leaving the one tool bed as a base. Slide the second tool bed onto top of bottom tool bed, connecting the beds into an "L" shape.

ETUPYLKKÄ
ПЕРЕДНЯЯ БАБКА
HEADSTOCK


PORA
СВЕРЛО
DRILL BIT

REIKA
ОТВЕРСТИЕ
HOLE

Asenna porauskoneen pöytä vaakasuoralle jalustalle. Tämän jälkeen kiinnitä huolellisesti pora etupylkän karaan. Poran on oltava samansuuntainen pöydän reiän kanssa (sen on asettava täsmällisesti reiän keskelle), kuten on esitetty kuvassa.

На горизонтальную станину надеть стол сверлильного станка. Затем надежно закрепить сверло на шпинделе передней бабки. При этом сверло должно попадать в середину отверстия в, как показано на рисунке.

Slide drill table onto horizontal tool bed. Then securely attach drill bit to headstock shaft. Make sure that the hole in the table lines up with the drill bit as shown.


7

Jos porattava puukappale on liian iso eikä mahdu tavalliseen pöytäkooneen, poista pöytä ja yhdistä jalustat toisella tavalla kulmaan, kuten on näytetty kuvassa.

Если кусок дерева, в котором надо просверлить отверстие, слишком большой и не помещается в обычном станке со столом, тогда надо снять стол и соединить станины углом, как показано на рисунке.


When wood pieces are too big for the regular set-up, you may remove table and reverse the "L" set-up as shown.

PUUSEPÄNSORVI • СБОРКА ТОКАРНОГО ДЕРЕВО-ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО СТАНКА • WOOD LATHE ASSEMBLY



TYÖSKENTELY SORVILLA • РАБОТА НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ TO OPERATE WOOD LATHE


Vielä kerran muistutamme, että koneella työskentelyn yhteydessä käytää aina suojaasit.
Еще раз напоминаем, что во время работы на станке необходимо постоянно носить защитные очки.
Again, it is recommended that you wear safety goggles at all times when using machine.



Nyt voit aloittaa työskentely sorvinkoneella. Koneella voidaan sorvata sekä nelökulmaisia, että myös pyöreitä puupölkkyjä.
Полкын пыримиспистеен мääräämiseksi aseta puuaihion pääty keskuspisteen määrityslaitteen kielekkeisiin, тишисти пуристаен аилюн сивут кулман сивуhiin.

Теперь можно начинать работать на токарном станке. На станке можно обтачивать как бруски с квадратным сечением, так и деревянные валики с круглым сечением.
Для определения центра вращения бруска или валика надо поместить конец деревянной заготовки в лапки определителя центра, плотно прижимая бока заготовки к сторонам уголка.


You are now ready to use the wood lathe. You can turn either a squared wood piece or rounded dowel.
To locate the center of a squared piece or rounded dowel, place the flat end of the wood in the center finder gauge as shown, pressing the edges of the wood against the sides of the gauge.



Posta tukipylkän keskiö etupylkän karalta ja paina keskiö vasaralla määriteltyyn pyrimitiskukseen aihion toisessa päädyssä. Tämä estää aihion halkeilun. Nyt aseta keskiö yhdessä aihion kanssa karalle.


Снять упорный центр со шпинделя передней бабки и молотком вдавить упорный центр в найденный центр вращения на одном из торцов заготовки. Это позволит избежать раскалывания заготовки. Затем установить упорный центр с заготовкой на шпиндель.

Remove the lathe driver from the headstock shaft and hammer the driver into the located center hole at one end of wood piece. By doing so, you can avoid the wood from splintering. Replace driver (with wood piece) on headstock shaft.



2

KESKIPISTEEN MÄÄRITYSLAITE
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЦЕНТРА
CENTER FINDER




Piirrä keskuspisteen määrityslaitteen viivainta pitkin viiva aihion päätyyn, kuten on näytetty kuvassa 2. Tämän jälkeen käännä aihio 90° ja piirrä toinen viiva. Kahden viivan risteyssestä sijaitsee aihion pyrimitiskeskus. Suorita samat toimenpiteet aihion toisella päädyllä.

По линейке определителя центра провести линию на торце заготовки, как показано на рисунке 2. Затем повернуть заготовку на 90° и провести вторую линию. На пересечении двух линий находится центр вращения заготовки. То же самое сделать на другом конце заготовки.

Draw a line across the flat end of the wood against the cross slide of the finder as shown. Turn 90° and repeat to find center. Do the same on the other side of the wood.

4



Pyöritä etupylkän syöttöpyörä siten, että se aihion kanssa lähestyy takapylkkää, takapylkän keskispisteen asettuttava aihion päätyyn merkityn pyrimitispisteeseen. Sorauksen helppottamiseksi lisää takapylkän keskuspisteeseen pari tippaa koneöljyä (ei mineraalilöjyä).

Поворачивать колесо подачи передней бабки таким образом, чтобы она вместе с заготовкой приблизилась к задней бабке, при этом центр задней бабки должен попасть в найденную точку центра вращения на торце заготовки. Чтобы облегчить точение, нужно нанести на центр задней бабки пару капель машинного масла (не минерального).

Turn knob to connect the headstock and wood to the tailstock, placing the tailstock point into the located center hole in the wood. For best results, put a couple of drops of household oil (non-petroleum based) on the tailstock.



Ennen työn aloittamista varmistaa, että aihion ja supotin välinen välys on vähintään 3 mm. Valitse tulevan tuotteen muoto ja valmista mallin muodon pírustuksen mukaan. Käynnistä sähkömoottori ja aseta tarkkaan sorvinterä supporttiin siten, että terä kevyesti koskettaa pyöriävää puuaihia. Terän on sijoitettava suportilla kuopera puoli ylös päin. Liikuta terää hyvin hitaasti aihion sisään ja sitä pitkin, sorvaamalla tuotteen haluama muoto. Toistamme vielä kerran, että ensin täytyy harjoittella ja vasta sen jälkeen voi aloittaa todellisen työskentelyn. Harjoittelun aikana opit oikein ja täsmällisesti sorvaamaan puuaihia sorvinkoneella.

До начала работы необходимо убедиться в том, что между заготовкой и суппортом остается просвет шириной, по меньшей мере, 3 мм, выбрать форму будущего изделия и изготовить шаблон. Включить станок и аккуратно положить токарный резец на суппорт таким образом, чтобы лезвие резца едва касалось врачающейся деревянной заготовки. Резец должен лежать на суппорте выпуклой стороной вверх. Резец следует очень медленно подавать вглубь заготовки и вдоль нее, вытачивая задуманную форму изделия. Повторять еще раз, что желательно сначала потренироваться с ненужными кусками дерева, и лишь потом приступить к серьезным проектам. Потренировавшись, вы научитесь очень правильно и точно обтачивать дерево на токарном станке.

Check to make sure that there is at least 3 mm between wood and tool rest. Choose a pattern or design for turning the wood; make a template for the design you want to make. Turn on the motor switch and rest the turning chisel against the tool rest so that it barely touches the wood piece. The arched curve of the chisel should be facing up. Feed the chisel into the wood very slowly, carving your design into the wood. Once again, practice with scrap wood before starting a project. After a while, you will become very skilled at carving the turning wood.


Valmiiden tuotteiden kokoamiseksi tarvitaan puuliima (ei kuulu sarjaan). Ennen projektin aloittamista täytyy harjoitella – kokeilla työstää koneella tarpeettomia puukappaleita. Leikkaa paperista seuraavilla sivuilla esitetty mallit, piirrä ne puuahioihin ja saha tulevan rakenteen osat sähköisellä pistosahalla. Piirrä sahattuihin kappaleisiin katkoviivat, kuten on näytetty alla olevissa kuvissa.

Для сборки готовых изделий потребуется столярный клей (не входит в набор). Прежде, чем начинать выполнение проекта, следует потренироваться – поработать на станках с ненужными кусками дерева. Вырежьте из бумаги шаблоны, приведенные на следующих страницах, обведите их на деревянных заготовках, затем электролобзиком выпилите детали будущей конструкции. На выпиленных деталях нанесите пунктирные линии, как показано на рисунках.

For finishing the projects you need a wood glue (not included). Before you start check the machine functions with scrap pieces of wood. Cut out shapes on the following pages, trace onto wood and use the jigsaw cut out the pieces. Draw the dotted lines on wood as indicated.

LINNUNPÖNTÖN VALMISTUS ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОМИКА ДЛЯ ПТИЦ BIRDHOUSE ASSEMBLY

1 ETUSEINÄN YLÄOSA ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ FRONT TOP




Linnunpöntön reiän valmistamiseksi ota pöntön molemmat etuseinän kappalet, aseta ne yhteen siten, kuten ne tulevat olemaan asennettuna (yhteen liimattuna) ja piirrä linnunaukko. Reikä on piirrettävä siten, että toinen reiän puolisko sijoittuisi seinän yläosassa ja toinen – alaosaan. Saha sähköisellä pistosahalla linnunreikä ja liima pöntön etuseinän molemmat osat yhteen puuimalla (ei kuulu sarjaan). Orsi liimataan etuseinään noin 10-15 mm reiän alapuolelle.

Чтобы сделать отверстие в птичьем домике, надо взять две части передней стенки домика, приставить их друг к другу так, как они будут собраны, и нанести контур отверстия для птицы. При этом половина отверстия должна быть в верхней части стенки, и половина отверстия – в нижней части. Выпилить лобзиком отверстие для птицы, потом столярным клеем (не входит в комплект) склеить вместе две части передней стенки домика. Планку приkleйт на 10-15 мм ниже отверстия в передней стенке.

To make the birdhouse hole: take the two pieces of the birdhouse front, line them up as they will be assembled and trace an outline of the bird hole with 1/2 of the hole on the top piece and 1/2 on the bottom piece. Cut out the bird hole with the jigsaw, then use a wood glue (not included) to glue the two pieces of the birdhouse front together. Place perch 10-15 mm below hole in birdhouse front.

2




Liima yhteen takaseinän molemmat osat, kuten on näytetty kuvassa 2. Tämän jälkeen liima kootut taka- ja etuseinät sivuseiniin, kuten on näytetty kuvassa 2.

Склейте вместе две части задней стенки, как показано на рисунке 2. Затем склейте собранные заднюю и переднюю стенки с боковыми стенками, как показано на рисунке..

Glue the two back pieces together as shown. Then glue the back pieces even the sides as shown.

3

KATON OSAT ЧАСТИ КРЫШИ ROOF SECTION




Koottuun pöntön runkoon liimataan katon 4 kappaletta siten, että niiden reunat ulottuvat etu- ja takaseinän ulkopuolelle, kuten on näytetty kuvassa 3. Kaksi yläosaa on asennettava reunat vierekkäin, kuten on näytetty kuvassa 4.

На собранный каркас домика наклеить 4 части крыши таким образом, чтобы они выступали за переднюю и заднюю стены, как показано на рисунке 3. Две верхних части должны вверху прилегать краями друг к другу, как показано на рисунке 4.

Glue 4 roof pieces onto assembly so that they hang over the front and back as in drawing at top of page. The two top pieces should meet at the top as shown.

4




Liima koottuun linnunpöntöön pohjakappale, sijoittaen se siten, kuten on näytetty kuvassa 4, samalle linjalle etu- ja takaseinän kanssa ja ulottuen vasemmman ja oikean sivuseinän ulkopuolelle saman verran.

Приkleйт к собранной части домика для птиц дощечку дна, поместив ее так, как показано на рисунке 4, вровень с передней и задней стенками и одинаково выступая в левую и в правую стороны.


Glue bottom piece onto assembly, placing it as illustrated, even with back and front. Finally, glue top piece of the house as shown.

LINNUNPÖNTÖN OSIEN MALLIT • ШАБЛОНЫ ДЕТАЛЕЙ ДОМИКА ДЛЯ ПТИЦ • BIRDHOUSE CUTOUTS



KYNTTILÄJALAN VALMISTUS • ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДСВЕЧНИКА CANDLE HOLDER ASSEMBLY

1




Kun olet jo harjoitellut riittävän paljon koneiden käytöä ja olet valmis aloittamaan tämän projektin, mieti ensin sen kulkua, valmista puusorauksimallit tai käytä kynttilän mallisivulla esitettyjä mallia. Sorva sorvinkoneella pyöreää aihioa, kuten on näytetty kuvassa.

Когда вы уже натренируетесь в работе со станками и будете готовы выполнить этот проект, тогда следует придумать и сделать шаблон для токарной обработки или воспользоваться шаблоном, который дан на странице шаблонов деталей подсвечника. На токарном станке обточить круглую заготовку, как показано на рисунке.

When you are ready to try this project, create a pattern for lathe cutting or use the one provided on the cutouts page. Use the lathe to turn dowel as shown.

2




Leikkaa umpireikä (e. läpimennemätön reikä) kynttilää varten. Oikeankokoisen reiän leikkamiseksi aseta kynttilä pyöreän aihion päädyn keskelle ja piirrä se lyijykynällä. Tämän jälkeen pora porakoneella pyöreää syvennys noin 6 mm.

Вырезать глухое (то есть, не насеквоздь) отверстие, в которое будет вставляться свеча. Для этого надо поставить свечу по центру на торце круглой заготовки и обвести ее карандашом. Затем сверлильным станком высверлить круглое углубление глубиной примерно 6 мм.

To make candle hole: Trace an outline of the candle holder on the top of the dowel and use the drill to cut out a recess about 6 mm deep.

3




Sijoita kynttiläjalan perusta keskelle kynttiläjalan pohjaa ja liima mainitut osat yhteen puuiliimala (ei kuulu sarjaan).

Установить основание подсвечника по центру на дно подсвечника и склеить эти детали столярным kleem (не входит в комплект).

Use wood glue (not included) to center and glue the holder base onto the bottom piece as shown.


4



Sijoita kynttiläjalan pyöreää aihioa kynttiläjalan perustan keskelle ja liima molemmat osat yhteen.

Установить круглую деталь подсвечника по центру на основание подсвечника и склеить их друг с другом.

Center and glue the carved dowel onto the holder base.




Valmiin kynttiläjalan on oltava tässä sivussa esitetyn kynttiläjalan kaltainen. Mikäli kynttiläjalastasi on todellakin tässä esitetyn kynttiläjalan kaltainen, voit olla tytyväinen työntuloksesi! Valmis kynttiläjalka voidaan halutessasi maalata tai lakata (maali ja lakka eivät kuulu sarjaan).

Готовый подсвечник должен выглядеть, как подсвечник, изображенный на этой странице. Если он действительно получился таким, юный мастер может быть доволен своей работой! Готовый подсвечник можно по желанию покрасить или лакировать (краска и лак не входят в комплект).

The finished candle holder should look like the drawing at the top of the page. If it does, great job! You may paint or glaze your finished holder as desired. (paint and glaze not included).

KYNTTILÄJALAN OSIEN MALLIT • ШАБЛОНЫ ДЕТАЛЕЙ ПОДСВЕЧНИКА • CANDLE HOLDER CUTOUTS

РУОРЕА АИИО
КРУГЛАЯ ЗАГОТОВКА
DOWEL



KYNTTILÄJALAN PERUSTA
ОСНОВАНИЕ ПОДСВЕЧНИКА
HOLDER BASE


KYNTTILÄJALAN PÖHJA
ДНО ПОДСВЕЧНИКА
BOTTOM



MALLI
ШАБЛОН
PATTERN

Aihion sorvaamiseksi sorvinkoneella voidaan käyttää tästä mallia taikea valmistaa oma malli.
Для обточки заготовки на токарном станке можно использовать этот шаблон, или можно придумать и сделать свой собственный.
You may use this pattern for lathe cutting, or create your own.


LENTOKONEEN VALMISTUS ИЗГОТОВЛЕНИЕ САМОЛЕТА • AIRPLANE ASSEMBLY

1ОНЯАМОН В ОСА
ЧАСТЬ КАБИНЫ Б
CABIN SECTION B

Liima puuliimalla (ei kuulu sarjaan) ohjaamon 4 osaa - A, B, C ja D. Varmista, että B ja C osat sijoittuvat ulkopuolisiksi, kuten on näytetty kuvassa.

Столярным kleem (не входит в комплект) склеить вместе 4 части кабины A, B, C и D. При этом детали Б и С обязательно должны быть наружными, как показано на рисунке.


Use Wood Glue (not included) to glue the 4 cabin sections A,B,C,D together as shown. Make sure that B and C are on outside as indicated.

2ОНЯАМО КОУТУНА
КАБИНА В СБОРРЕ
CABIN ASSEMBLY

Tämän jälkeen työnnä koottu ohjaamo uraan ja liima kiinni ensin pienet siivet ja sen jälkeen suuret siivet.

Затем вдвинуть в прорезь в собранной кабине и приклепть сначала малые крылья, затем большие крылья.


Slide and glue the small wing section and then the large section into the slot in the cabin assembly as shown.

3PYRSTÖ
ХВОСТ
TAIL
PYRSTÖN PERUSTA
ОСНОВАНИЕ ХВОСТА
TAIL BOTTOM

Liima yhteen pyrstö ja pyrstön perusta, jonka jälkeen kiinnitä koottu pyrstö liimalla ylhäältä lentokoneen runkoon.

Склейте хвост и основание хвоста, затем приклейте хвост в сборе сверху к фюзеляжу самолета.

Glue tail and tail bottom together, then glue tail assembly to top of plane as shown.

4

Liima yhteen lentokoneen alustan osat, jonka jälkeen kiinnitä koottu alusta liimalla alhaalta lentokoneen runkoon, kuten on näytetty kuvassa 4.

Склейте шасси самолета и приклейте шасси в сборе снизу к фюзеляжу самолета, как показано на рисунке 4.

Glue Landing gear assembly to bottom of plane as shown.


Valmiin lentokoneen on oltava kuvassa esitetyn lentokoneen kaltainen. Jos se todellakin näyttää sellaiselta, olet tehnyt hyvän työn! Valmis lentokone voidaan maalata tai lakata (maali ja lakkat eivät kuulu sarjaan).

Готовый самолет должен выглядеть, как самолет, нарисованный на этой странице. Если он действительно похож на рисунок, значит вы поработали на славу! Готовый самолет можно покрасить или покрыть лаком так, как вам больше нравится (краска и лак не входят в комплект).

The finished airplane should look like the drawing at the page. If it does, great job! You may paint or glaze your finished airplane as desired (paint and glaze not included).



LENTOKONEEN OSIEN MALLIT ШАБЛОНЫ ДЕТАЛЕЙ САМОЛЕТА • AIRPLANE CUTOUTS



AAKKOSET • ШАБЛОНЫ БУКВ АЛФАВИТА
ALPHABET CUT OUT

A B C D E

F G H I J K

L M N O P Q

R S T U

V W X Y Z

VIKOJEN SELVITTÄMINEN JA KORJAAMINEN

- 1. Painat kytikintä sähkömoottorin käynnistämiseksi, mutta mitään ei tapahdu...**
Tarkasta, onko sähkömoottori kytketty adapteriin oikein. Eelle se käynnisty myös kytkennän korjaamisen jälkeen, tarkasta, onko adapterin syöttöjohdo kytketty seinäpistorasiaan oikein.
- 2. Sähköinen pistosaha ei toimi...**
Ehkä painat aihiolla liian voimakkaasti sahaterään. Siirrä puuaihio taaksepäin ja sitten syötä aiho pehmeästi uudelleen painamatta terään sekä suorita sahaus hitaasti ja sujuvasti (ilman nykäisyjä) syöttääseen aiho pistosahan terälle.
- 3. Sähköinen pistosaha ei toimi, kun hiomakone toimii...**
Nosta pistosahaterän kärki ylös. Paina tiivisti pistosahan perusyksikkö epäkeskolle. Päästää teräkärki irti ja käynnistää pistosaha uudelleen. Varmista, että epäkesko asettuu pistosahan perusyksikön reikään oikein.
- 4. Porakone ei toimi...**
Mahdollisesti painat liian voimakkaasti poraa. Käännä syöttöpyörä siten, että pystyt nostamaan porausyksikkö jalustalta ylös, jonka jälkeen hitaasti ja sujuvasti laske se alas, painamatta poraa puuhun liian voimakkaasti.
- 5. Sorvikone ei käänny aihiota...**
Katkaise syöttövirta ja laita muutama tippa koneöljyä (ei mineraaliöljyä) takapylkän keskipisteeseen, kuten oli esitetty ennen. Eilee voitelun jälkeen aiho pyöri, varmista, ettei aiho olisi liian voimakkaasti puristettu koneen etu- ja takapylkien välillä. Pyörätä kevyesti etupylkän syöttöpyörää ja kytke kone uudelleen.
- 6. Etupylkkä, takapylkkä tai pistosahan yksikkö liikkuvat hitaasti vai eivät liiku ollenkaan jalustaa pitkin...**
Löysä kiristysruuvit koneen alaosassa.
- 7. Sähkömoottori toimii (akseli pyörii), mutta etupylkän kara seisoo paikoillaan...**
Sähkömoottorin vetohihna on mahdollisesti pudonnut hihnapyöriltä tai repeytynyt. Avaa etupylkän runko ja laita vetohihna hihnapyörlille, jos se on repeytynyt, vaihda hihna (sarjassa on yksi varahihna).


ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- 1. Я нажимаю на выключатель, чтобы включить электродвигатель, но ничего не происходит...**
Проверьте, правильно ли электродвигатель присоединен к адаптеру. Если все равно не работает, проверьте правильность включения шнура питания адаптера в розетку электросети.
- 2. Электролобзик не пилит...**
Может быть, вы слишком сильно нажимаете деревом на полотно лобзика. Отодвиньте деревянную заготовку назад, а затем мягко, без нажима подведите заготовку к полотну и пилите, медленно и плавно подавая дерево на полотно.
- 3. Электролобзик не пилит, а шлифовальный станок работает...**
Поднимите кончик полотна лобзика вверх. Плотно надвиньте блок лобзика на эксцентриковую насадку. Отпустите полотно и попробуйте опять включить лобзик. Проверьте, правильно ли насадка входит в отверстие в блоке лобзика.
- 4. Сверлильный станок не сверлит...**
Возможно, вы слишком сильно нажимаете на сверло. Поднимите сверлильный блок с помощью колеса подачи вверх по станине, затем снова опускайте его медленно и плавно.
- 5. Токарный станок не вращает заготовку...**
Выключите электропитание и нанесите несколько капель машинного масла (не минерального) на центр задней бабки, как было описано ранее. Если это не поможет, тогда, возможно, заготовка слишком сильно зажата между передней и задней бабками станка. Слегка поверните колесо подачи на передней бабке, и попробуйте включить станок.
- 6. Передняя, задняя бабка или блок лобзика с трудом двигаются вдоль по станине...**
Ослабить затяжку стопорных винтов в нижней части плохо двигающейся части станка.
- 7. Электродвигатель работает (вал крутится), но шпиндель передней бабки стоит на месте...**
Возможно, приводной ремень электродвигателя слетел со шкивов или порвался. Откройте корпус передней бабки и снова наденьте приводной ремень на шкивы или, если он порвался, замените его (в комплекте имеется один запасной ремень).

TROUBLESHOOTING

- 1. When you turn on the switch, nothing happens...**
Check to see that motor is properly connected to the adaptor. If there is still no operation, check if the adaptor plug is properly plugged into the wall socket.
- 2. JIGSAW does not cut...**
You are probably pushing the wood too hard against the BLADE. Pull wood back and then lightly re-insert the wood into the saw blade, using slow, even pressure to cut.
- 3. JIGSAW does not operate but SANDER does...**
Lift up the jigsaw tip. Push saw base firmly against the eccentric piece. Release jigsaw tip and try again. Check if the eccentric piece fits properly into the jigsaw base.
- 4. DRILL does not cut...**
You are probably exerting too much pressure on the drill. Turn knob to pull drill bit back up, and then try again, using slow, even pressure to cut.
- 5. WOOD LATHE does not turn...**
Turn power off and add a few drops of household oil (non-petroleum based) to the tailstock as directed above. If wood still does not turn, the wood may be placed too tightly between headstock and tailstock. Turn knob on headstock to loosen slightly, and try again.
- 6. HEADSTOCK, TAILSTOCK or JIGSAW do not move easily along tool bed...**
Loosen the screws at the base of the piece.
- 7. The motor turns but not the headstock spindle...**
Probably the drive belt inside the motor went off or broke. Open the headstock housing and replace the drive belt (one spare included in this set).

VARAVETOIHINA
ЗАПАСНОЙ ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
SPARE-DRIVEBELT



The Cool Tool GmbH Fabriksgasse 15, A-2340 Moedling – Austria
 phone +43-2236-892 666
 fax +43-2236-892 666-18
 e-mail info@thecooltool.com
 Please visit our website www.thecooltool.com

PLAYMAT
4in1 WORKSHOP